


郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区（田村町）
学校名	郡山市立高瀬小学校
箇所番号	1
対策内容	路肩部のカラー化 側溝の蓋掛

対策前後の状況

対策前



対策後




平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区（田村町）
学校名	郡山市立高瀬小学校
箇所番号	2
対策内容	路肩部のカラー化 区画線

対策前後の状況

対策前



対策後




令和3年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区（田村町）
学校名	郡山市立高瀬小学校
箇所番号	4
対策内容	区画線・路面標示（減速） ラバーポール

対策前後の状況

対策前



対策後




平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区（田村町）
学校名	郡山市立高瀬小学校
箇所番号	5
対策内容	事業中(郡山市の道路改良)

対策前後の状況

対策前




対策後



平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	東部地区（田村町）	
学校名	郡山市立高瀬小学校	
箇所番号	8	
対策内容	道路改良	
対策前後の状況		
対策前	→	対策後
		
		平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区（田村町）
学校名	郡山市立高瀬小学校
箇所番号	9
対策内容	区画線設置 ポストコーン設置

対策前後の状況

対策前



対策後




平成27年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区（田村町）
学校名	郡山市立高瀬小学校
箇所番号	10
対策内容	歩道新設 ドットライン

対策前後の状況

対策前



対策後




平成29年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区（田村町）
学校名	郡山市立高瀬小学校
箇所番号	11
対策内容	道路拡幅

対策前後の状況

対策前



対策後



平成30年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区（田村町）
学校名	郡山市立高瀬小学校
箇所番号	12
対策内容	側溝改修 路肩カラー舗装

対策前後の状況

対策前



対策後




平成29年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区（田村町）
学校名	郡山市立高瀬小学校
箇所番号	13
対策内容	横断歩道設置

対策前後の状況

対策前



対策後



平成27年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区（田村町）
学校名	郡山市立高瀬小学校
箇所番号	14
対策内容	道路拡幅

対策前後の状況

対策前



対策後




平成28年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区（田村町）
学校名	郡山市立高瀬小学校
箇所番号	15
対策内容	区画線 路面標示の設置 グリーンベルトの設置

対策前後の状況

対策前







対策後



平成29年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	東部地区（田村町）	
学校名	郡山市立高瀬小学校	
箇所番号	16	
対策内容	交差点のカラー化 路面標示 信号機の設置	
対策前後の状況		
	<p>対策前</p> 	<p>対策後</p> 
		<p>令和2年度施工</p>

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区（田村町）
学校名	郡山市立高瀬小学校
箇所番号	17
対策内容	路面標示・グリーンベルトの設置

対策前後の状況

対策前



対策後



令和元年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区（田村町）
学校名	郡山市立高瀬小学校
箇所番号	18
対策内容	ラバーポール、路面標示、T字マーク設置

対策前後の状況

