・対策後に再度点検した場合はC：Checkに○
・Check後、改善した場合はA：Actionに○

対 策 一 覧 表

【田母神小学校】　（住所：郡山市田村町田母神字作ノ入125）

令和8年3月現在

番号	種別	路線名	箇所名・住所	現状・危険内容	点検年度	対策内容（案）	事業主体	対策年度	事業の進捗状況				
									P	D	C	A	備考
1	県道	小野田母神線	郡山市　田村　町　田母神　字　北向	歩道がなく、幅員狭小で危険	H25	グリーンベルト	県	H27	○	○			
2	県道	小野田母神線	郡山市　田村　町　田母神　字　南ノ内	歩道がなく、幅員狭小で危険 防護柵もない。見通しが悪い交差点	H25	グリーンベルト	県	H27	○	○			
3	市道	田母神柳橋線	郡山市　田村　町　田母神　字　黒甫	歩道がなく、幅員狭小で危険	H25	路肩カラー舗装	市	H27	○	○			
4	県道	小野田母神線	郡山市　田村　町　田母神　字　新屋敷	国道交差点付近は道路幅員が狭く危険	—	道路改良(田母神工区)	県	H25～	—	○			
5	市道	田母神柳橋線	郡山市　田村　町　田母神　字　堀之内	カーブの箇所に交差点があり、横断時通行車両の確認ができない。									
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										

谷田川小学校統合に伴い閉校のため、対策見合わせ