


郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区(西田町)
学校名	郡山市立根本屋小学校
箇所番号	3
対策内容	路面のカラー舗装

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区(西田町)
学校名	郡山市立根木屋小学校
箇所番号	4
対策内容	路面のカラー舗装

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区(西田町)
学校名	郡山市立根本屋小学校
箇所番号	8
対策内容	区画線の補修

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成29年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区(西田町)
学校名	郡山市立根本屋小学校
箇所番号	10
対策内容	

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



平成29年度施工