

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区(中田町)
学校名	郡山市立御館小学校
箇所番号	2
対策内容	区画線・路面標示(減速) カラー舗装(横断歩道)

対策前後の状況

対策前



対策後




平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区(中田町)
学校名	郡山市立御館小学校
箇所番号	6
対策内容	

対策前後の状況

対策前



対策後




平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区(中田町)
学校名	郡山市立御館小学校
箇所番号	7
対策内容	土砂浚渫 路面標示(減速) ポストコーン等

対策前後の状況

対策前



対策後



平成29年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	東部地区(中田町)
学校名	郡山市立御館小学校
箇所番号	8
対策内容	路面標示(減速) 通学路看板等

対策前後の状況

対策前



対策後



平成29年度施工