

通学路対策箇所図 (御館中学校)

上


三 春 町



——— : 要対策箇所

通学路対策箇所図 (御館中学校)

中央



番号	1	路線名	小野郡山線
住所	郡山市中田町中津川字町田前		
見通しが悪いT字路。			

番号	2	路線名	小野郡山線
住所	郡山市中田町中津川字町田前		
カーブで見通しが悪く、横断が難しい。			

番号	3	路線名	小野郡山線
住所	郡山市中田町中津川字町田前		
道幅狭く見通しが悪い。			

番号	4	路線名	小野郡山線
住所	郡山市中田町下枝字五百目		
坂道でカーブが多く、見通しが悪い。歩道がない所がある。			

番号	5	路線名	小野郡山線
住所	郡山市中田町下枝字館		
交通量が多い上カーブで見通しが悪い。歩道がなく危険。			

番号	6	路線名	小野郡山線
住所	郡山市中田町下枝字大平		
交通量が多い上カーブで見通しが悪い。歩道がなく路面に砂や小石もあり滑って危険。			

○ : 対策箇所

県道飯野三春須賀川線

県道小野郡山線

通学路対策箇所図 (御詔中学校)


下



通学路对策箇所図 (御詔中学校)

左



 : 要対策箇所

通学路对策箇所図 (御詔中学校)

左下



通学路対策箇所図 (御詔中学校)

右



— : 要対策箇所