


小原田導水管築造工事 工事状況

令和8年6月末 進捗率 約77%

6月は、到達立坑で特殊人孔設置、及び割込人孔設置のための掘削などを行いました。
7月は、特殊人孔設置などを行います。



到達立坑：推進機到達状況



到達立坑：特殊人孔鉄筋組立状況



割込立坑：掘削状況



割込立坑：ライナープレート設置、掘削状況

