

石塚樋門・ポンプゲート築造工事 第4工区 工事状況

令和8年7月末 進捗率 約58%

7月は、流入水路の施工などを行いました。
8月は、引き続き、流入水路の施工などを行います。



流入水路：覆工板設置状況



流入水路：鋼矢板設置状況



流入水路：掘削状況



流入水路：基礎碎石完了

