

小原田導水管築造工事 工事状況

令和8年7月末 進捗率 約83%

7月は、特殊人孔設置などを行いました。
8月は、引き続き、特殊人孔設置などを行います。



割込人孔 ライトプレート裏込状況



割込人孔補強工(作業孔削孔状況)



到達立坑 特殊人孔施工状況(鉄筋・型枠工)



発進立坑 鉄筋工状況・間詰コンクリート打設完了

