

小原田導水管築造工事 工事状況

令和8年8月末 進捗率 約86%

8月は、割込人孔設置などを行いました。
9月は、引き続き、特殊人孔設置などを行います。



割込人孔 地上から貯留管内への作業状況



割込人孔 貯留管内の作業状況



貯留管内 補強筋設置のための下部作業状況



貯留管内 補強筋設置のための下部作業完了

