

図景貯留管関連管渠築造工事 第3工区 工事状況

令和8年8月末 進捗率 100%

8月は、後片付けなどを行い、図景貯留管関連管渠築造工事（第3工区）の工事が完了しました。
本工事へのご理解とご協力ありがとうございました。



舗装仮復旧完了（上流から下流を望む）



舗装仮復旧完了（上流から北側を望む）



舗装仮復旧完了（下流から上流を望む）

