

麓山調整池築造工事 工事状況

4月末 進捗率 約18%

4月は、地下調整池設置に向けた掘削等を行いました。
5月は、掘削完了後、調整池本体の基礎工(コンクリート打設等)に着手します。



掘削法面整形状況




コンクリート殻破碎状況



掘削土砂等積込作業状況



掘削状況(法面崩落防止のための大型土のう)



計画平面図(21世紀記念公園内)

➡:撮影方向