

麓山調整池築造工事 工事状況

3月末 進捗率 約15%

3月は、地下調整池設置に向けた掘削に着手し、また、調整池本体の製品検査を行いました。
4月は、引き続き、地下調整池設置に向けた掘削を行います。



掘削(流用土)状況(21世紀記念公園内)



流用土搬入状況(上下水道局敷地内)



流用土保管状況(上下水道局敷地内)



製品検査立会状況(配筋検査)



製品検査立会状況(寸法検査)