

# 3号幹線放流管築造工事第3工区 工事状況

令和2年1月末 進捗率 約99%

1月は、立坑No.2及びNo.3の特殊人孔築造、覆工板撤去等を行い、立坑No.4の舗装仮復旧を行いました。  
2月は、引き続き、立坑No.2及びNo.3の特殊人孔築造等を行い、3工区の工事が完了する見込みです。

立坑No.2



特殊人孔築造(イバート工(既存管取壊し))状況

立坑No.3



特殊人孔築造(イバート工(既存管取壊し))状況

立坑No.3




覆工板撤去状況

立坑No.4



舗装仮復旧完了状況

位置図



掘進機※ …地中を掘り進むための機械。(撤去済)