119号雨水幹線築造工事第1工区 工事状況

令和元年7月末 進捗率 約47%

7月は、立坑No.2~1までの推進工法によるヒューム管布設を行い、立坑No.1の掘削を行いました。 8月は、引き続き、立坑No.2~1までのヒューム管布設及び立坑No.1の掘削を行います。



推進工法(ヒューム管布設)状況



推進工法(ヒューム管布設)状況



推進工法(ヒューム管布設)状況



掘削(ライナープレート設置)状況



掘進機 …地中を掘り進むための機械。