

赤木貯留管築造工事 工事状況


令和3年2月末 進捗率 約85%

2月は、シールド掘進機※外殻(残置箇所)仕上げ及び鋼製セグメント※の二次覆工、立坑No.5及びNo.7の地盤改良(薬液注入)を行い、仮設防音ハウスの解体・撤去等に着手しました。

3月は、引き続き、仮設防音ハウスの解体・撤去等を行い、立坑No.5及びNo.7の仮設土留設置に着手します。



シールド掘進機外殻残置箇所仕上げ状況




鋼製セグメント二次覆工状況



地盤改良(薬液注入)状況



仮設防音ハウス解体・撤去状況



掘進機※……地中を掘り進むための機械。

セグメント※…シールド掘進機※で掘り進めた後方が崩れないように、壁面を構築するためのブロック。