

赤木貯留管築造工事 工事状況

令和3年1月末 進捗率 約79%

1月は、シールド掘進機※の解体・撤去が完了し、シールド工に係る各種設備の撤去等を行いました。
2月は、引き続き、シールド工に係る各種設備の撤去を行い、仮設防音ハウスの撤去等に着手します。



立坑No.8

シールド掘進機の解体状況



立坑No.8

シールド掘進機の撤去状況




貯留管内部

シールド工に係る軌条設備撤去状況



立坑No.1

シールド工に係る各種設備撤去状況



掘進機※……地中を掘り進むための機械。