

# 赤木貯留管築造工事 工事状況

令和2年5月末 進捗率 約33%

5月は、鏡切(掘進機挿入部コンクリート壁撤去)を行い、シールド工事の初期掘進(セグメント設置)を開始しました。6月は、引き続き、シールド工事の初期掘進(セグメント設置)を行います。




立坑No.1

鏡切(コンクリート壁撤去)状況



立坑No.1

シールド掘進機※による掘進状況




立坑No.1

シールド掘進機※による掘進状況



立坑No.1

シールド掘進機※による掘進状況



掘進機※…地中を掘り進むための機械。

セグメント※…シールド掘進機※で掘り進めた後方が崩れないように、壁面を構築するためのブロック。