

# 図景貯留管築造工事 工事状況

令和2年3月末 進捗率 約45%

3月は、シールド掘進機に係る設備の搬入・設置及び立坑No.2の掘削・土留等を行いました。  
4月は、引き続き、立坑No.2の掘削・土留等を行い、立坑No.1からのシールド掘進機による掘進を開始します。

立坑No.1



仮設防音ハウス設置状況(東側を望む)

立坑No.1



仮設防音ハウス内設備等設置状況(1階)

立坑No.1




仮設防音ハウス内設備等設置状況(2階)

立坑No.2



掘削・仮設土留支保状況

## 位置図



掘進機※...地中を掘り進むための機械。