

図景貯留管築造工事 工事状況

令和2年2月末 進捗率 約42%

2月は、シールド掘進機に係る設備の搬入・設置及び仮設防音ハウス組立等を行い、立坑No.2の仮設土留設置等に着手しました。

3月は、引き続き、立坑No.2の仮設土留設置等を行い、立坑No.1からの掘進に係る最終調整を行います。

立坑No.1



仮設防音ハウス組立状況(東側を望む)

立坑No.1



仮設防音ハウス内設備設置状況(1階)

立坑No.1




仮設防音ハウス内設備等設置状況(2階)

立坑No.2



仮設土留設置状況

位置図



掘進機※…地中を掘り進むための機械。