

図景貯留管築造工事 工事状況

令和元年9月末 進捗率 約15%

9月は、シールド工事の発進立坑No.1の地盤改良及び1次掘削を行いました。
10月は、立坑No.1の2次掘削に着手します。



立坑No.1

地盤改良状況



立坑No.1

地盤改良(汚泥回収)状況




立坑No.1

一次掘削状況



立坑No.1

掘削残土積込状況



位置図