



小原田貯留管築造工事 工事状況

令和3年9月末 進捗率 約82%


9月は、シールド掘進機※による本掘進(約1,398m)が完了し、シールド工の各種設備の撤去等に着手しました。10月は、引き続き、シールド工に係る各種設備の撤去等を行います。



シールド掘進機の到達状況




シールド掘進機の到達状況



後続台車解体・撤去状況



シールド工に係る各種設備搬出状況



位置図

掘進機※…地中を掘り進むための機械。
セグメント※…シールド掘進機※で掘り進めた後方が崩れないように、壁面を構築するためのブロック。