

小原田貯留管築造工事 工事状況

令和2年9月末 進捗率 約4%

9月は、立坑No.1の地盤改良(薬液注入)及び場内舗装を行いました。
10月は、立坑No.1の仮設防音ハウスの組立て及び立坑No.2の仮設土留及び覆工板設置に着手します。



立坑No.1

地盤改良状況(池田公園内)



立坑No.1(全景)

場内舗装状況(池田公園内)




立坑No.1(全景)

場内舗装状況(池田公園内)



立坑No.1(全景)

場内舗装完了状況



位置図