

# 小原田貯留管築造工事 工事状況

令和2年8月末 進捗率 約4%

8月は、立坑No.1の地盤改良(薬液注入)及び到達立坑No.2周辺の支障物撤去等に着手しました。  
9月は、引き続き、立坑No.1の地盤改良を行い、立坑No.2の仮設土留及び覆工板設置に着手します。



地盤改良状況(池田公園内)



地盤改良状況(池田公園内)



支障物撤去状況



支障物撤去状況

