

小原田貯留管築造工事 工事状況

令和2年6月末 進捗率 約3%

6月は、立坑No.1の地盤改良を行い、掘削・支保に着手しました。
7月は、引き続き、立坑No.1の掘削・支保を行い、仮設防音ハウス基礎工等に着手します。



立坑No.1

地盤改良状況(池田公園内)



立坑No.1

掘削状況(池田公園内)




立坑No.1

掘削・支保状況(池田公園内)



立坑No.1(全景)

掘削状況(池田公園内)



位置図