


小原田貯留管築造工事 工事状況

令和2年5月末 進捗率 約1%

5月は、新型コロナウイルス感染症予防対策等の観点から工事を一時休止しておりましたが、工事を再開し、立坑No.1の地盤改良に着手しました。

6月は、引き続き、立坑No.1の地盤改良を行います。



立坑No.1

地盤改良状況(池田公園内)



立坑No.1

地盤改良状況(池田公園内)



立坑No.1

地盤改良状況(池田公園内)



立坑No.1(全景)

地盤改良状況(池田公園内)

