

平成29年3月28日現在

平成28年度 郡山市の水道水のモニタリング検査結果(放射性ヨウ素、放射性セシウム)

<参考> 国が定めた基準値
セシウム：10ベクレル以下

採水日	浄水場	核種濃度 (Bq/kg)		
		セシウム134	セシウム137	ヨウ素131
H29年3月28日(火)	堀口浄水場	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)
	熱海浄水場	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)
	荒井浄水場	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)
	中田簡易水道	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)
	湖南西部簡易水道	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)
	湖南東部簡易水道	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)
	熱海中山簡易水道	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)
H29年3月21日(火)	堀口浄水場	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)
	熱海浄水場	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)
	荒井浄水場	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)
	中田簡易水道	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)
	湖南西部簡易水道	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)
	湖南東部簡易水道	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)
	熱海中山簡易水道	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)
H29年3月14日(火)	堀口浄水場	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)
	熱海浄水場	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)
	荒井浄水場	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)
	中田簡易水道	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)
	湖南西部簡易水道	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)
	湖南東部簡易水道	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)
	熱海中山簡易水道	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)
H29年3月7日(火)	堀口浄水場	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)
	熱海浄水場	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)
	荒井浄水場	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)
	中田簡易水道	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)
	湖南西部簡易水道	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)
	湖南東部簡易水道	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)
	熱海中山簡易水道	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)
H29年2月28日(火)	堀口浄水場	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)
	熱海浄水場	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)
	荒井浄水場	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)
	中田簡易水道	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)
	湖南西部簡易水道	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)
	湖南東部簡易水道	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)
	熱海中山簡易水道	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)

