

## 2. 市の被害状況

### 1. 東北地方太平洋沖地震による被害状況

区分		被害
人的被害	死者 ※	1名
住家被害 <small>(り災証明書発行件数による)</small>	全壊	2,433件
	半壊	21,325件
	一部損壊	33,772件
非住家被害 <small>(り災証明書発行件数による)</small>	全壊	325件
	半壊	1,101件
	一部損壊	4,695件
その他の被害 <small>(公共施設)</small>	道路・橋りょう等	2,565か所
	工事中の都市計画道路	2路線
	土地区画整理事業地区内公共施設	76路線・3調整池
	河川護岸の崩壊・亀裂等	40か所
	水道施設:管路及び施設等破損	1,060か所
	下水道等施設:被災管路延長	5,753m
	下水道等施設:マンホール等破損	779か所
	農業施設(農道・水路・ため池等)	173か所
	林業施設(林道)	132か所
	公園(都市公園・緑地・ちびっこ広場)	67か所
	市営住宅	25団地
	保育所・留守家庭児童会・子育て支援施設	54か所
	小・中学校	89か所
	社会教育施設等	26か所
	公民館	24か所
	体育施設	28か所
	観光関連施設	3か所
	勤労者福祉施設等	4か所
	市営駐車場	1か所


※ 直接死:市内において、家屋倒壊による圧死等直接的な原因による死亡

### 2. 原子力発電所事故による災害の状況

#### (1) 市内空間放射線量の推移

測定場所	平成23年3月29日	平成24年12月31日	減少割合
県合同庁舎	2.59 $\mu\text{Sv/h}$	0.55 $\mu\text{Sv/h}$	78.8%
郡山市役所	2.57 $\mu\text{Sv/h}$	0.44 $\mu\text{Sv/h}$	82.9%
福島県農業総合センター	2.78 $\mu\text{Sv/h}$	0.97 $\mu\text{Sv/h}$	65.1%
田母神小学校	0.40 $\mu\text{Sv/h}$	0.12 $\mu\text{Sv/h}$	70.0%
逢瀬行政センター	1.10 $\mu\text{Sv/h}$	0.39 $\mu\text{Sv/h}$	64.5%

#### (2) 市内の空間放射線量マップ



福島県環境放射線モニタリング・メッシュ調査(平成23年4月12日～16日)

#### (3) 環境放射能測定値が国の基準を超えた施設(平成23年)

施設	施設数	施設名	平均値
小学校	1校	薫小学校	4.5(3.8) $\mu\text{Sv/h}$
中学校	3校	郡山第一中学校	4.5(3.7) $\mu\text{Sv/h}$
		郡山第二中学校	3.8(2.7) $\mu\text{Sv/h}$
		郡山第三中学校	4.4(3.6) $\mu\text{Sv/h}$
幼稚園	1園	私立	

※福島県災害対策本部が平成23年4月5日～7日測定。( )内数字は文部科学省が4月14日測定



道路・護岸崩落



河川土手崩落