



喜久田小学校・喜久田中学校 通学路の合同点検



本市では平成24年度から、通学路の安全を確保し、交通事故を防止するために、国・県・市の道路管理者、警察、教育委員会、学校、PTA、地域の自治会連合会、交通安全関係団体等と連携して通学路の合同点検を行っています。令和3年度も危険箇所として各市立学校や地域の皆様からあげられた通学路の安全点検を実施しています。

日時：令和3年6月7日（月）

合同点検：午前7:30～午前8:30

対策会議：午前8:40～午前9:25

点検箇所



①



②



③

《喜久田小・中学校の通学路》

- ①喜久田町堀之内字森字段 地内
- ②喜久田町前田沢字坪子 地内
- ③喜久田町早稲原字町 地内
- 《対策予定箇所》
- ④喜久田町早稲原字町 地内



④



【対策会議：喜久田小学校】

合同点検終了後、喜久田小学校で対策会議を実施し、点検結果に基づきどのような対策を行うべきかについて協議しました。各関係者は協議内容を踏まえ、今後実施可能な対策を行い、児童生徒の通学路の安全確保を図っていくことが確認されました。



対策案

【喜久田小・中学校点検箇所の対策案】

- ① 路面標示の設置
道路の狭さく
横断歩道の補修(再塗装)等
- ② 路面標示の設置
ガードパイプの補修
規制看板の設置
横断歩道の補修等
- ③ 蓋掛け・側溝改修
歩道整備
道路幅員の狭さく・路面標示の設置等
- ④ (対策予定)道路拡幅・歩道整備



※今回検討された対策案については、本年度中に内容を取りまとめ、方法や予算等について計画します。次年度以降、実施可能なところから対策を進めてまいります。

喜久田小学校、喜久田中学校区では、学校北西部の県道沿いの通学路について点検が実施されました。

はじめに点検された堀之内地区の通学路(箇所番号①)は、県道と県道が交わる幅員の広い交差点で、通勤時には高速で通行する車両が目立ちます。また、交差点には子ども達が渡る横断歩道と一時停止規制が設置されていますが、白線が全体的に薄くなっていることから、ドライバーが見落とす危険性があります。

対策会議では、歩行者への注意を喚起するために、薄くなった横断歩道の補修(再塗装)や路面標示の設置について検討されました。また、スピード抑制に向けて交差点部の改良(交差点部の狭さく)についても言及されました。

点検終了後には市の担当者より、喜久田保育所前の交差点東側の市道(箇所番号④)が約50mに渡り拡幅されて歩道の設置が予定されていることが報告されました。

通学路の危険箇所については、ご家庭でもお子さんと一緒に話し合いいただき、『自分でしっかり安全確認』する習慣を身に付けるようご指導、ご協力をお願いいたします。

ドライバーの皆さん、
子ども達に優しい運転を
心がけてくださいね！

