



安子島小学校 通学路の合同点検




本市では平成24年度から、通学路の安全を確保し、交通事故を防止するために、国・県・市の道路管理者、警察、教育委員会、学校、PTA、地域の自治会連合会、交通安全関係団体等と連携して通学路の合同点検を行っています。令和3年度も危険箇所として各市立学校や地域の皆様からあげられた通学路の安全点検を実施しています。

日時：令和3年6月7日（月） 合同点検：午前10:05～午前10:20

点検箇所

対策会議：午前10:25～午前10:55

《安子島小学校の通学路》①②③④熱海町安子島 地内（県道 安子島停車場線）



【対策会議：安子島小学校】

合同点検終了後、安子島小学校で対策会議を実施し、点検結果に基づきどのような対策を行うべきかについて協議しました。各関係者は協議内容を踏まえ、今後実施可能な対策を行い、児童生徒の通学路の安全確保を図っていくことが確認されました。

安子島小学校では、学校北東側に隣接する県道：安子島停車場線の交差点について点検が行われました。

この交差点南側を走る県道は幅員が広い下り坂で、坂の勾配により交差点に向けてスピードが出やすい形状になっています。さらに、交差点手前では道路脇の植栽により『止まれ』の標識を視認するのが難しい状況です。ドライバーが交差点に気付かず通過する恐れがあることから、現在児童はこの交差点を横断せず迂回路として西側の市道を横断しています。

こうした状況を受けて、対策会議では、交差点の視認性を高めるために『止まれ』の路面標示の設置や（地域の方のご協力による）植栽の剪定等について検討されました。また、停止線をドライバーから見やすい位置に移設するなど、交差点部の改良についても協議されました。

通学路の危険箇所については、ご家庭でもお子さんと一緒に話し合いいただき、『自分でしっかり安全確認』する習慣を身に付けるようご指導、ご協力をお願いいたします。



ドライバーの皆さん、
子ども達に優しい運転を
心がけてくださいね！

対策案



【安子島小学校 点検箇所の対策案】

- ◎ 『止まれ』の路面標示の設置
- ◎ 停止線の移設
- ◎ 幅員の狭さく
- ◎ カーブミラーの調整
- ◎ 植栽の剪定 等



※今回検討された対策案については、本年度中に内容を取りまとめ、方法や予算等について計画します。次年度以降、実施可能なところから対策を進めてまいります。