



安積第三小学校 通学路の合同点検



本市では平成24年度から、通学路の安全を確保し、交通事故を防止するために、国・県・市の道路管理者、警察、教育委員会、学校、PTA、地域の自治会連合会、交通安全関係団体等と連携して通学路の合同点検を行っています。令和3年度も危険箇所として各市立学校や地域の皆様からあげられた通学路の安全点検を実施しています。

日時：令和3年7月13日（火） 合同点検：午前7:30～午前7:45

対策会議：午前7:50～午前8:20

点検箇所

《安積第三小学校の通学路》①②③安積町笹川字明見前 地内



①



②



③



【対策会議：安積南地域公民館】



合同点検終了後、対策会議を実施し、点検結果に基づきどのような対策を行うべきかについて協議しました。各関係者は協議内容を踏まえ、今後実施可能な対策を行い、児童生徒の通学路の安全確保を図っていくことが確認されました。



対策案



【安積第三小学校点検箇所の対策案】

- 区画線・路面標示の設置
- 横断歩道、停止線等の補修
- ドライバーへの啓発活動
- 通学路の変更(より安全な南側の道路へ)
- 新設道路の検討 等



※今回検討された対策案については、本年度中に内容を取りまとめ、方法や予算等について計画します。次年度以降、実施可能なところから対策を進めてまいります。

安積第三小学校では、国道4号西側に隣接する笹川字明見前の通学路について点検が行われました。

点検箇所は車両同士のすれ違いも難しい幅員の狭い市道になりますが、国道4号への接続から車両の往来が頻繁です。この市道は、中学生の自転車やバスの通行ルートにもあたり、通学時間帯には車両と自転車、歩行者による渋滞が発生しています。点検当日も車両を避けながら子ども達が狭い路肩部を登校している様子が確認されました。

対策会議ではこのような状況を受けて、狭い市道には歩行空間を明示する区画線や減速を促す路面標示の設置が検討されたほか、交差点部については薄くなった横断歩道や停止線の補修(再塗装)等が検討されました。

また、この箇所については道路拡幅等の対策が難しいことから、より安全な登下校のルートとして通学路の変更や新設道路の設置についても言及されました。

通学路の危険箇所については、ご家庭でもお子さんと一緒に話し合いいただき、『自分でしっかり安全確認』する習慣を身に付けるようご指導、ご協力をお願いいたします。

ドライバーの皆さん、
子ども達に優しい運転を
心がけてくださいね！

