



芳賀小学校 通学路の合同点検



本市では平成24年度から、通学路の安全を確保し、交通事故を防止するために、国・県・市の道路管理者、警察、教育委員会、学校、PTA、地域の自治会連合会、交通安全関係団体等と連携して通学路の合同点検を行っています。令和3年度も危険箇所として各市立学校や地域の皆様からあげられた通学路の安全点検を実施しています。

日時：令和3年7月14日（水） 合同点検：午前9:20～午前 9:35

点検箇所

対策会議：午前9:50～午前10:20

《芳賀小学校の通学路》①②③④横塚一丁目 地内



【対策会議：芳賀小学校】


合同点検終了後、芳賀小学校で対策会議を実施し、点検結果に基づきどのような対策を行うべきかについて協議しました。各関係者は協議内容を踏まえ、今後実施可能な対策を行い、児童生徒の通学路の安全確保を図っていくことが確認されました。

対策案



【芳賀小学校点検箇所の対策案】

- 路面標示の設置
- 交差点内カラー化の検討
- 外側線・グリーンベルトの設置
- 30kmの速度規制看板の設置
- 通学路を明示するのぼり旗の設置 等



※今回検討された対策案については、本年度中に内容を取りまとめ、方法や予算等について計画します。次年度以降、実施可能なところから対策を進めてまいります。

芳賀小学校では、東部幹線道路や美術館通りにほど近い横塚一丁目地区の交差点について点検が行われました。

交差点周辺は幹線道路への抜け道として日中も車両の往来が絶えません。特に交差点を東西に走る優先道路(箇所番号①③)では道路幅員の広さから交差点手前で速度を落とさず通過する車両が目立ちます。また、交差点内は住宅の隣により見通しが悪く、点検当日も南から合流する車両が一時停止規制を守らずに、交差点内に進入する様子も見られました。

この交差点には既に対策として十字マークや自発光鉄等が設置されていますが、対策会議では更なる注意喚起に向けて路面標示の設置や交差点内のカラー化について検討されたほか、交差点東側には児童の歩行空間を明示する外側線やグリーンベルトの設置も検討されました。また、周辺道路にかかる時速30kmの速度規制については、看板の設置等により周知強化を図っていくことも確認されました。

通学路の危険箇所については、ご家庭でもお子さんと一緒に話し合いいただき、『自分でしっかり安全確認』する習慣を身に付けるようご指導、ご協力をお願いいたします。

ドライバーの皆さん、
こども達に優しい運転を
心がけてくださいね！

