

令和4年3月16日の福島県沖地震に係る
第4回郡山市災害対策本部会議

次 第

日 時：令和4年3月17日（木）15：00～

場 所：特別会議室

1 開 会

2 議 事

- (1) 被害状況について
- (2) その他

3 市長指示

4 閉 会

新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた
福島県・福島県医師会・福島県病院協会
共同メッセージ

まん延防止等重点措置が終了となったものの、県内の新規感染者数が高い水準で推移しています。
感染拡大を防止するためには、県民の皆さまのご協力が不可欠です。

～ 子どもと高齢者を感染から守るため ～

- 1 症状があるときは**かかりつけ医**や**診療・検査医療機関**に
早めに受診をしてください。
- 2 接種の順番を迎えられた際には、種類を問わず
速やかに3回目の新型コロナワクチン接種をお願いします。
- 3 **感染拡大防止重点対策**にご協力をお願いします。

福島県
知事 内堀 雅雄

福島県医師会
会長 佐藤 武寿

福島県病院協会
会長 佐藤 勝彦

1 症状がある場合の早めの受診について

① 症状がある場合は、登校・出勤を控え、早めに受診

早めの受診が感染拡大の防止と早期の治療に繋がります。

② 「かかりつけ医」や「診療・検査医療機関」に受診

県のホームページで、診療・検査医療機関を公表しております。
相談先に迷う場合「受診・相談センター」に相談してください。

③ 受診前には必ず医療機関に電話

各医療機関では、感染拡大防止のため、感染の疑いがある患者さんとそれ以外の患者さんが接触しないよう時間や場所を分けて診察を行っています。

症状がある場合は、早めに受診し、感染拡大を防止しましょう。

2 新型コロナワクチンの速やかな3回目接種について

① 3回目ワクチン接種の効果 ～発症予防効果、重症化予防効果～

オミクロン株に対する発症予防効果、入院予防効果は、1、2回目接種ではデルタ株と比較して低下するものの、3回目接種により回復するとの報告があります。

② 十分なワクチンの供給量 ～約175万回分の供給見通し～

現時点（3月16日時点）でファイザー社、武田/モデルナ社を合わせ約99万回分のワクチンが供給されており、4月末時点では2回接種を終えた約153万人を超える約175万回分のワクチンが供給される見通しです。

③ 3回目接種における交互相接種 ～より高い効果があるとの報告あり～

3回目接種において、交互相接種を行うことにより、オミクロン株に対する発症予防効果や入院予防効果が回復するとの報告もあります。

接種の順番を迎えられた際は、ワクチンの種類を問わず、速やかに3回目の接種をお願いします。

2

3 感染拡大防止重点対策について

令和4年3月7日（月）～3月31日（木）

① 子どもを感染から守る

子どもの感染が依然多いことから、保護者の皆さま、教育関係、児童施設関係の皆さまへご協力をお願いします。

② 高齢者に感染を広げない

重症化リスクの高い高齢者に感染を広げないため、ご協力をお願いします。

③ 移動・会食に関するリスク回避

移動・会食の機会が増える時期を迎えることから、ご協力をお願いします。

④ 感染が拡大している地域の皆さまへ

特に、感染が急激に拡大している地域においては、ご家庭や、教育関係、児童施設関係における対策の強化について、ご協力をお願いします。

感染収束に向けた重点対策の取組みをお願いします。

3

令和4年3月17日

県政記者クラブ 各位

福島県観光交流局空港交流課
主幹兼副課長 佐藤 安弘
電話 024-521-1163 (内線 2996)

本日のANA羽田臨時便の運航について

ANAから今般の地震による影響を考慮し、東北新幹線の運休を受け、羽田臨時便を本日運航するとの連絡がありましたので、お知らせします。

記

1 運航スケジュール

3月17日(木) ボーイング737-800(166席)

11:00	羽田発	11:50	福島着
12:25	福島発	13:20	羽田着
14:05	羽田発	14:55	福島着
15:25	福島発	16:20	羽田着

2 郡山駅発着リムジンバス(上記臨時便に接続)については、運行に向け福島交通と調整中です。

3 福島のほか、仙台から羽田への臨時便が運航される予定です。

4 3月18日(金)以降の運航は未定です。


被害状況報告一覧【第2回】

災害名 2022.3.16福島県沖地震(郡山震度5強)

災害対応の体制	対応等開始日時	対応職員数(最大)	備考(先対応職員のうち時間外対応者等)
	17日00:10	6人	

※世帯主名・世帯人数は住家被害の欄に入力ください。

No	罹災箇所等	被害等				被害状況				対応状況(随時更新)				休職又は休職状況				担当職員
		報告者等	報告日時	発生日時	被害種類①	被害種類②	被害数	世帯主名(※)	世帯人数(※)	発生場所(住所)	被害の概要等	対応日時	対応者等	対応内容	有無	期間	備考(部局名等)	
1	市役所	岡部 成利	17日 7:30	16日 23:36	04公共施設	07建物(一部破損)				明日一丁目23-7 郡山市本庁舎	正庁 天井材一部落下				無			総務法務課
2	市役所	岡部 成利	17日 7:30	16日 23:36	04公共施設	07建物(一部破損)				明日一丁目23-7 郡山市本庁舎	階段室 建築制産(数箇所)	17日 01:00	総務法務課	応急措置不要 後日本復旧予定	無			総務法務課
3	市役所	岡部 成利	17日 7:30	16日 23:36	04公共施設	07建物(一部破損)				明日一丁目23-7 郡山市本庁舎	連絡通路 エキスパンションジョイント部破損	17日 02:00	総務法務課	カバ-材撤去 後日本復旧予定	無			総務法務課
4	市役所	岡部 成利	17日 7:30	16日 23:36	04公共施設	07建物(一部破損)				明日一丁目23-7 郡山市本庁舎	庁舎北側外壁塗装剥離(1箇所)	17日 01:00	総務法務課	応急措置不要 後日本復旧予定	無			総務法務課
5	市役所	岡部 成利	17日 7:30	16日 23:36	04公共施設	07建物(一部破損)				明日一丁目23-7 郡山市本庁舎	外部通廊西側階段 柱壁に亀裂発生	17日 01:00	総務法務課	応急措置不要 後日本復旧予定	無			総務法務課
6	市役所	岡部 成利	17日 7:30	16日 23:36	04公共施設	07建物(一部破損)				明日一丁目23-7 郡山市本庁舎	7階ハイブリット 空間配管破損 漏水により各所浸水	17日 02:00	総務法務課	バルコニー 今後調査予定	無			総務法務課
7	市役所	岡部 成利	17日 7:30	16日 23:36	04公共施設	07建物(一部破損)				泉野一丁目1 郡山市西庁舎	階段室 壁クラック発生(多数)	17日 01:00	総務法務課	応急措置不要 後日本復旧予定	無			総務法務課
8	市役所	岡部 成利	17日 7:30	16日 23:36	04公共施設	07建物(一部破損)				泉野一丁目1 郡山市西庁舎	階段室 床面隆起(2箇所)	17日 01:00	総務法務課	三ノ宮コンクリート 応急措置不要 後日本復旧予定	無			総務法務課
9	市役所	岡部 成利	17日 7:30	16日 23:36	04公共施設	07建物(一部破損)				泉野一丁目1 郡山市西庁舎	外部北側通路 床タイル剥離・隆起(4箇所)	17日 01:00	総務法務課	三ノ宮コンクリート 応急措置不要 後日本復旧予定	無			総務法務課
10	市役所	岡部 成利	17日 7:30	16日 23:36	04公共施設	07建物(一部破損)				泉野一丁目1 郡山市西庁舎	外部南側 壁タイル剥離(2箇所)	17日 01:00	総務法務課	応急措置不要 後日本復旧予定	無			総務法務課
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		



所属名	総務法務課	住所	郡山市朝日一丁目地内(郡山市本庁舎)
-----	-------	----	--------------------

2022/3/17 12:00時点

※ 名 州 華 社 ・ 華 人 推 進 委 員 会 入 力 申 告 書

[1/1]



①2階常設展 展示土器



②2階常設展 展示土器



③2階常設展 展示土器



④階段

所属名	歴史資料館	住所	麓山一丁目8-3
-----	-------	----	----------




①古墳墳頂部の復元展示施工部亀裂




①古墳墳頂部の復元展示施工部亀裂



②園路階段の手すり(1箇所)が破損



②園路階段の手すり(1箇所)が破損



③ガイダンス施設の展示出土遺物が転倒破損(1個)



③ガイダンス施設の展示出土遺物が転倒破損(1個)




④ガイダンス施設入口門扉のゲート支柱の石(1個)が落下




④ガイダンス施設入口門扉のゲート支柱の石(1個)が落下


所属名	文化振興課	住所	郡山市田村町大善寺字大安場160番地
-----	-------	----	--------------------



文化センター大ホール
天井パネル落下



文化センター大ホール
壁面落下



文化センター大ホール
吊り物レール破損



文化センター中ホール
ホワイエ水漏れ



文化センター
空調機械室水漏れ

所属名

文化振興課

住所

郡山市堤下町1番2号



大体育館北側外壁破損



大体育館案内表示破



大体育館東側内壁破損



ロビーガラス破損



大体育館東側外壁破損



休憩室ガラス破損①



大体育館照明落下



休憩室ガラス破損②

所属名	スポーツ振興課	住所	郡山市豊田町3番10号
-----	---------	----	-------------

被害状況報告一覧【第3回】

災害名 2022.3.16福島県沖地震（郡山震度5強）

災害対応の体制	対応等開始日時	対応等終了日時	備考（先対応要員のうち時間外対応要員等）
	2022.3.16		

※世帯主名・世帯人数は住家被害者の順に入ってください。

被害状況										対応状況（随時更新）				休題又は閉鎖状況		担当課報告
報告場所等	報告日時	発生日時	被害種類①	被害種類②	被害数	世帯主名（※）	世帯人数（※）	発生場所（住所）	被害の概要等	対応日時	対応箇所等	対応内容	有無	期間	備考（部屋名等）	
1	上下水道局浄水課	0:40	04公共施設	10その他				中田簡易水道配水池	郡内一帯の停電により、塩素注入器が動いていない	17日3:20	上下水道局浄水課	電源復帰により通常動作確認			環境政策課	
2	湖南行政センター 上下水道局浄水課	1:40	04公共施設	10その他				湖南東部簡易水道配水池	湧り水の発生	17日4:00	湖南行政センター	配水池の水の入れ替えが完了し、濁りを解消			環境政策課	
3	3 R推進課	3:00	04公共施設	07建物（一部破損）				河内クリーンセンター	事務所内配管の水漏れ	17日12:00	河内クリーンセンター	修繕中			3 R推進課	
4	3 R推進課	3:00	04公共施設	10その他				富久山クリーンセンター	発電タービンの停止（緊急時の停止のため正常）	17日8:00	富久山クリーンセンター	復旧し、通常運転			3 R推進課	
5																
6																
7																

被害状況報告一覽【第3回】

災害名	2022.3.16福島県沖地震(郡山震度5強)
-----	-------------------------

（特別授課）英語中心の国際化教育	菅田正輝教授	（大講）英語教授	菅田正輝教授	専攻の授業概要
------------------	--------	----------	--------	---------

※ 名仕・紳士・華族・人数は世帯調査の結果に入力ください。

2022/3/17 12:00時点

No	報告事項等		報告日時	発生日時	被害種類①	被害種類②	被害者数	被害者名(※)	世帯人数(※)	被害状況	対応状況(日時更新)				休職又は休職状況		担当職員名
	種類名等	報告者等									対応日時	対応内容	有無	期間	備考(得意名等)		
1	こども家庭交流センター	養子 栄知	17日 3:00	16日 23:36	04公共施設 07建物(一部破損)	07建物(一部破損)	1棟			桑野一丁目2-3	昇ホール玄関の入りエアーコンが吊りが外れ脱落 外観タイルの一部剥落 玄関タイルの破損 昇ホールエアーコンの破損 トリアー建築のゆがみ等による不具合	3月17日	こども家庭交流課 3階ホールのエアーコン設置部分にバリアフリー化調査	無		こども家庭交流課	
2	元気な遊びのひろば	養子 栄知	17日 3:00	16日 23:36	04公共施設 07建物(一部破損)	07建物(一部破損)	1棟			横塚一丁目1-3	防犯照明の破れ、物置庫・地下、女子トイレの設備、地下、女子トイレの設備 エアコン取付部、換気扇等に被害あり		臨時休職が必要かは追加調査中	無	応急修繕が終了するまで	こども家庭交流課	
3	北郷地区子育てセンター	養子 栄知	17日 3:00	16日 23:36	04公共施設 07建物(一部破損)	07建物(一部破損)	1棟			喜久山町久保田字伊勢河原44-1	エアコンの位置のずれ(床裏により隠蔽れあり)			有	修繕が可能なまで	こども家庭交流課	
4	八山田こども公園	養子 栄知	17日 8:40	16日 23:36	04公共施設 07建物(一部破損)	07建物(一部破損)	1棟			喜久山町八山田字宮路53-5	エアコンの位置のずれ(床裏により隠蔽れあり)			有	修繕が可能なまで	こども家庭交流課	
5	希望ヶ丘保育園	養本浩長	17日 9:00	16日 23:36	08その他 07建物(一部破損)	07建物(一部破損)	1棟			希望ヶ丘22-1	2階天井一部落下	3月17日	希望ヶ丘保育園を予定	無		保育課	
6	緑ヶ丘保育園	養本浩長	17日 9:00	16日 23:36	08その他 07建物(一部破損)	07建物(一部破損)	1棟			緑ヶ丘第四丁目32-1	内蔵、外蔵の漏れ	3月17日	緑ヶ丘保育園を予定	無		保育課	
7	エムポリウムこども園	養本浩長	17日 9:00	16日 23:36	08その他 07建物(一部破損)	07建物(一部破損)	1棟			堤下町5-15	天井のひび	3月17日	エムポリウムこども園を予定	無		保育課	
8	希望ヶ丘こども園	養本浩長	17日 9:00	16日 23:36	08その他 07建物(一部破損)	07建物(一部破損)	1棟			喜田町字十文字31	天井一部落下	3月17日	希望ヶ丘こども園を予定	無		保育課	

2022/3/17 12:00時点 産業観光部産業政策課
作成者：伊東 井祐
問い合わせ先：924-2251

対象対応の本体型	対応開始日時	対応種別数(最大)	対応等終了日時	備考
		12:30		

[1/1]

※ 州推判・推判入校の要に力ください。

【1/3】

被害状況報告一覧【第3回】

災害名 2022.3.16福島県沖地震（郡山震度5弱）

災害対応の体制	対応等開始日時	対応等終了日時	備考（先対応人員のうち時間外対応者等）
	2022/3/16 23:36		115人

※世帯主名・世帯人数は世帯被害の際に入力ください。

No	世帯名等	報告日時	被害状況				被害の詳細等	対応日時	対応状況（随時更新）		有無	休日は関係なし	担当報告者
			被害種類①	被害種類②	被害者数	世帯主名（※）			世帯人数（※）	発生場所（住所）			
27		17日 11:00	02建物被害（住家）	07建物（一部破損）				畑が倒れている		連絡維持課職員			
28	市営住宅入居者	16日 12:55	04公共施設	07建物（一部破損）		1	安楽団地	給水管破損、屋上漏水、エレベーター停止（中に人なし、自立支援等なし）	17日	給水管破損・漏水、エレベーター停止（中）			
29	市営住宅入居者	17日 01:10	04公共施設	07建物（一部破損）		2	鶴見堤市営住宅	エレベーター停止、防火扉閉まった、入口階段破損	17日	防火扉異常なし エレベーター停止			
30	市営住宅入居者	17日 01:15	04公共施設	07建物（一部破損）		2	新海下	風呂破損	17日	入居者待たのため、自身で修繕			
31	住宅政策課職員	17日 1:35	04公共施設	07建物（一部破損）		3	希望ヶ丘	玄関ドア開かず、チェーン対応					
32	住宅政策課職員	17日 1:36	04公共施設	07建物（一部破損）		1	希望ヶ丘	外壁モルタル落下により車両（プリウス）破損					
33	住宅政策課職員	17日 1:48	04公共施設	07建物（一部破損）			希望ヶ丘 1-5、1-6のR1に向かう道路	天井破損、昨年と同じ箇所	17日	業者手配済（坂田建設）			
34	住宅政策課職員	17日 1:57	5公共施設	07建物（一部破損）		4	安楽団地	保護柵、トイレの水が止まらない。上の階から水の音がする。1階に3人暮らし、内1人寝たきり。給水管破損の必要あり。	17日	給水管破損・漏水、エレベーター停止（中）			
35	市営住宅入居者	17日 2:10	04公共施設	07建物（一部破損）		1	希望ヶ丘	203から機械室（ピンポン）が壊れている。	17日	空き部屋の警備員事務所対応中			
36	市営住宅入居者	17日 2:10	04公共施設	07建物（一部破損）		4	中ノ平	水道メーターのフタから水が出ていた。示灯を閉めれば止まること。使用を必要最低限にとどめ、使用するときだけ開けるよう説明。	17日	業者手配済（警備）			
37	市営住宅入居者	17日 6:00	04公共施設	07建物（一部破損）		2	希望ヶ丘	テレビが壊れない。電源は入るが「変換できません」となる。	17日	業者手配済（坂田建設）			
38	市営住宅入居者	17日 6:10	04公共施設	07建物（一部破損）		2	安楽	トイレの浮きが壊れた					
39	市営住宅入居者	17日 7:05	04公共施設	07建物（一部破損）		4	新海下	風呂釜が壊れた。入居者購入のパラソル室のため、購入先に修理依頼するよう話す。	17日	入居者待たのため、自身で修繕			
40	市営住宅入居者	17日 6:00	04公共施設	07建物（一部破損）		2	希望ヶ丘	テレビが壊れない。電源は入るが「アンテナ線が壊れた」となる。今アンテナ線が壊れている。（警備員対応）	17日	業者手配済（坂田建設）			
41	市営住宅入居者	17日 8:05	04公共施設	07建物（一部破損）		3	八田四丁目	1-1棟の4階部分の外壁が壊れた。ポルトメント出し。					
42	市営住宅入居者	17日 8:16	04公共施設	07建物（一部破損）		2	希望ヶ丘	テレビが壊れない。電源は入るが「変換できません」となる。今アンテナ線が壊れている。（警備員対応）	17日	業者手配済（坂田建設）			
43	市営住宅入居者	17日 8:19	04公共施設	07建物（一部破損）		4	希望ヶ丘	テレビが壊れない。電源は入るが「変換できません」となる。風呂釜が壊れた（業者が来ています）	17日	業者手配済（坂田建設）			
44	市営住宅入居者	17日 8:20	04公共施設	07建物（一部破損）		2	希望ヶ丘	トイレのドア（すりガラス）壊れた。交換し直し					
45	市営住宅入居者	17日 8:30	04公共施設	07建物（一部破損）		2	小山田	台所下の配管が全部とれた。ポルトメント等ではばく対応するように依頼。交換し直し	17日	業者手配済（警備）			
46	市営住宅入居者	17日 8:25	04公共施設	07建物（一部破損）		3	希望ヶ丘	エレベーター出入り口のインターロックが壊れている					
47	市営住宅入居者	17日 8:30	04公共施設	07建物（一部破損）		3	大田ふれあい	2号棟と3号棟をつなぐ鉄板が壊れスキマができています					
48	市営住宅入居者	17日 8:52	04公共施設	07建物（一部破損）		1	小山田	隣の空室（4号）のペランダが壊れている。					
49	市営住宅入居者	17日 8:30	04公共施設	07建物（一部破損）			希望ヶ丘商店街	コインランドリー前の歩道が陥没					
50	市営住宅入居者	17日 8:40	04公共施設	07建物（一部破損）		1	希望ヶ丘	階段のコンクリートに亀裂					
51	市営住宅入居者	17日 8:55	04公共施設	07建物（一部破損）		2	小山田第二	風呂の小窓、壊れてガラスで緊急避難					
52	市営住宅入居者	17日 9:05	04公共施設	07建物（一部破損）		1	小山田	3号室外にある水道の栓から水漏れ					

被害状況報告一覧【第3回】

災害名 2022.3.16福島県沖地震(郡山震度5弱)

災害対応の体制	対応等開始日時	対応職員数(最大)	対応等終了日時	備考(先対応職員のうち時間外対応等)
	2022/3/16 23:36	115人		

※世帯主名・世帯人数は住家被害の部に入ります。

№	世帯主名	被害状況	被害種類①	被害種類②	被害種類③	発生日時	報告日時	報告者等	対応日時	対応内容	対応状況	担当職員
53	保管理業	07建物(一部破損)	04公共施設	07建物(一部破損)	07建物(一部破損)	17日 9:05	17日 9:05	保管理業	17日	水害手配済(後谷川町・東田工業所)	有無	担当職員
54	市営住宅入居者	07建物(一部破損)	04公共施設	07建物(一部破損)	07建物(一部破損)	17日 9:10	17日 9:10	市営住宅入居者	17日	・テレビが映らない ・パナソニックの電気が止まった		
55	市営住宅入居者	07建物(一部破損)	04公共施設	07建物(一部破損)	07建物(一部破損)	17日 9:10	17日 9:10	市営住宅入居者		ベランダ前の地面が壊れた		
56	市営住宅入居者	07建物(一部破損)	04公共施設	07建物(一部破損)	07建物(一部破損)	17日 9:15	17日 9:15	市営住宅入居者		地震後、雨降る前に見に来てほしい		
57	市営住宅入居者	07建物(一部破損)	04公共施設	07建物(一部破損)	07建物(一部破損)	17日 9:20	17日 9:20	市営住宅入居者		テレビが映らない		
58	市営住宅入居者	07建物(一部破損)	04公共施設	07建物(一部破損)	07建物(一部破損)	17日 9:25	17日 9:25	市営住宅入居者	17日	・23号(空室)の火災警報が鳴りっぱなし ・道路等の電気が消えている、TV映らない ・2号、外注設備		
59	市営住宅入居者	07建物(一部破損)	04公共施設	07建物(一部破損)	07建物(一部破損)	17日 9:40	17日 9:40	市営住宅入居者	17日	風呂室が停電から外れた。入居者購入のため自分で修理するよう伝える		
60	市営住宅入居者	07建物(一部破損)	04公共施設	07建物(一部破損)	07建物(一部破損)	17日 9:55	17日 9:55	市営住宅入居者	17日	テレビが映らない		
61	市営住宅入居者	07建物(一部破損)	04公共施設	07建物(一部破損)	07建物(一部破損)	17日 10:00	17日 10:00	市営住宅入居者	17日	止水栓から漏水(階段付近)		
62	市営住宅入居者	07建物(一部破損)	04公共施設	07建物(一部破損)	07建物(一部破損)	17日 10:15	17日 10:15	市営住宅入居者		・地震後 ・基礎部分の穴潰れ ・トイレの水漏れがひどい。元栓閉めてい るが、水が溢れ出している。 エレベーターが動かない。		
63	市営住宅入居者	07建物(一部破損)	04公共施設	07建物(一部破損)	07建物(一部破損)	17日 10:30	17日 10:30	市営住宅入居者		玄関ドア入口付近のすりガラス割れた。		
64	市営住宅入居者	07建物(一部破損)	04公共施設	07建物(一部破損)	07建物(一部破損)	17日 9:10	17日 9:10	市営住宅入居者		エレベーター停止		
65	市営住宅入居者	07建物(一部破損)	04公共施設	07建物(一部破損)	07建物(一部破損)	17日 9:30	17日 9:30	市営住宅入居者	17日	エレベーター停止		
66	市営住宅入居者	07建物(一部破損)	04公共施設	07建物(一部破損)	07建物(一部破損)	17日 9:40	17日 9:40	市営住宅入居者	17日	テレビが映らない		
67	市営住宅入居者	07建物(一部破損)	04公共施設	07建物(一部破損)	07建物(一部破損)	17日 9:30	17日 9:30	市営住宅入居者		玄関前のブロックがめくれている。		
68	市営住宅入居者	07建物(一部破損)	04公共施設	07建物(一部破損)	07建物(一部破損)	17日 9:35	17日 9:35	市営住宅入居者		道路の盛土が崩壊。 風呂の窓が壊れている。ガラス割れ。壁紙剥 けた。		
69	市営住宅入居者	07建物(一部破損)	04公共施設	07建物(一部破損)	07建物(一部破損)	17日 9:45	17日 9:45	市営住宅入居者		トイレの水が出ない。 今は風呂の水を流している。		
70	市営住宅入居者	07建物(一部破損)	04公共施設	07建物(一部破損)	07建物(一部破損)	17日 9:50	17日 9:50	市営住宅入居者	17日	水が出ない。(台所、トイレ、浴室)		
71	市営住宅入居者	07建物(一部破損)	04公共施設	07建物(一部破損)	07建物(一部破損)	17日 9:50	17日 9:50	市営住宅入居者		東側の地面が陥没している。		
72	市営住宅入居者	07建物(一部破損)	04公共施設	07建物(一部破損)	07建物(一部破損)	17日 11:08	17日 11:08	市営住宅入居者		トイレの水が溢れない。		
73	市営住宅入居者	07建物(一部破損)	04公共施設	07建物(一部破損)	07建物(一部破損)	17日 11:25	17日 11:25	市営住宅入居者		道路のひび割れ		
74	市営住宅入居者	07建物(一部破損)	04公共施設	07建物(一部破損)	07建物(一部破損)	17日 11:20	17日 11:20	市営住宅入居者		エレベーター停止		
75	市営住宅入居者	07建物(一部破損)	04公共施設	07建物(一部破損)	07建物(一部破損)	17日 11:30	17日 11:30	市営住宅入居者	17日	テレビが映らない。		
76	市営住宅入居者	07建物(一部破損)	04公共施設	07建物(一部破損)	07建物(一部破損)	17日 11:20	17日 11:20	市営住宅入居者	17日	ガス止まった。		
77	市営住宅入居者	07建物(一部破損)	04公共施設	07建物(一部破損)	07建物(一部破損)	17日 11:45	17日 11:45	市営住宅入居者		部屋の窓の下部にヒビが入っている。		
78	市営住宅入居者	07建物(一部破損)	04公共施設	07建物(一部破損)	07建物(一部破損)	17日 12:00	17日 12:00	市営住宅入居者	17日	テレビが映らない。		

被害状況報告一覽【第2回】


災害名	2022.3.16福島県沖地震(郡山震度5強)
-----	-------------------------

2022/3/17 12:00時点
都市整備部都市政策課
作成者：鈴木 聡

※ 名州審判・審判・審判人数は住家被害の際に入力ください。

（母）昭和45年10月15日生まれ	昭和45年10月15日生まれ	昭和45年10月15日生まれ	昭和45年10月15日生まれ	昭和45年10月15日生まれ
（父）昭和45年10月15日生まれ	昭和45年10月15日生まれ	昭和45年10月15日生まれ	昭和45年10月15日生まれ	昭和45年10月15日生まれ
（母）昭和45年10月15日生まれ	昭和45年10月15日生まれ	昭和45年10月15日生まれ	昭和45年10月15日生まれ	昭和45年10月15日生まれ
（父）昭和45年10月15日生まれ	昭和45年10月15日生まれ	昭和45年10月15日生まれ	昭和45年10月15日生まれ	昭和45年10月15日生まれ

[illegible]





トレーラーハウス



トレーラーハウス



トレーラーハウス



トレーラーハウス

余 白

余 白

被害狀況報告—覽【第3回】

震害名	2022.3.16福島県沖地震(郡山震度5強)
-----	-------------------------

試験校校名の欄	試験開始時間	試験人数(大)	当日試験終了時刻	備考(先考の試験時間外に試験等)
茨城大学	2022/3/17 0:00	5		

※世帯主・世帯主の世帯に入力ください。

2022/3/17 12:00時点
教育総務部生涯学習課
作成者 伊藤 文枝

被害状況															対応状況（随時更新）			休職又は退職状況		担当課報告
No	通園名等	報告者等	報告日時	発生日時	被害種類①	被害種類②	被害数	世帯主名（※）	世帯人数（※）	発生場所（住所）	被害の詳細等	対応日時	対応内容	有無	期間	備考（別冊名等）				
1	赤木地域公民館		17日 7:30	3月17日	04公共施設	07建物（一部破損）				赤木町7番19号	集合窓天井破損（建物内全体に落下物あり。集合窓の破損大。天井から断熱材カバートの落下。断熱材の天井からの落下。取壊すため集合窓の使用不可。）	3月17日 伊藤	断熱材の取壊し作業済み	有	修復完了まで	緊急警備隊				
2	大森地域公民館		17日 7:30	3月17日	04公共施設	07建物（一部破損）				曙沖二丁目55番地	集合窓エアコン2基破損 ドア2枚割れ 専断窓下に破損	白置	集合窓エアコン・断熱材の交換工事に 対応中 ドア2枚割れ・公民館で対応済 テレビ破損→同様品で対応予定 →テレビA電気対応依頼 →カーポートはヘルプデスクで交換対応							
3	富久山公民館		17日 7:30	3月17日	04公共施設	07建物（一部破損）				富久山町富原字泉崎181番地の1	石膏ボード破損 2層集合窓及び2階ホールの天井、廊下及び互換設置はすれ ば取り出し口周りの部分で一部破損、割かれ等あり。 トレーニング室の天井照明（ダウンライト）周りの部分で上壁照明の状態。 体育室廊下天井一部破損。 新設工場の天井はタフローウ電線が床に落下し、ディスプレイに直。	相澤	石膏ボード破損（トレーニングルーム、集合窓）破損 →は伊藤工務店に 対応依頼 対応はすれ →一部交換はすれなし（3/17）							
4	小原田地域公民館		17日 7:30	3月17日	04公共施設	07建物（一部破損）				小原田四丁目3番4号	複合棟 石膏ボード割れ ホール天井石膏ボード落下（一カ所） 断熱材・天井電線・クロス破れ（数カ所） 外壁電線（一カ所）	3月17日 7時50分	復旧後一公民館利用予定 石膏ボード割れ →は伊藤工務店に 対応依頼			緊急警備隊				
5	桑野地域公民館		17日 7:30	3月17日	04公共施設	07建物（一部破損）				桑田一丁目28番4号	2階大集合窓式井戸エアコン周辺破損	白置	高野建設工業に対応を依頼中							
6	片平ふれあいセンター		17日 7:30	3月17日	04公共施設	07建物（一部破損）				片平町字町南7番地の2	行政センター・事務室天井から水漏れ →断熱材と石膏ボードが落下し →断熱材（手洗い、洗面、トイレ）使用不可の状態。	3月17日 蓮部	①、② 冷温水発生設備管からの水漏れと予想されたため、一時閉鎖してワンフルにて対応を依頼（断熱材を止めていたため断熱材の水が出ない。全館閉鎖停止中） ③断熱材取替予定	有（公民館全館休館）	修復完了まで					

被害状況報告一覧【第3回】

災害名 2022/3/16福島県沖地震（郡山震度5強）

災害対応の体制	対応等開始日時	対応要員数（名）	対応等終了日時	備考（先対応要員のうち時間外対応者等）
	2022/3/17 0:00	5		

※世帯主名・世帯人数は住家被害の順に入力ください。

№	世帯主名	報告者等	報告日時	発生日時	被害種類①	被害種類②	被害者数	世帯主名（※）	世帯人数（※）	被害状況	被害の経緯等	対応日時	対応内容	休日は別添状況		担当職員
														有無	期間	
18	梅沢分雄		17日 8:00	04公共施設	07建物（一部破損）			日和田町梅沢字新田敷72-4		外壁のつなぎが剥がれている。玄関の屋根上の壁が剥がれている。男子トイレの壁にひび割れ。クロス剥がれ箇所：男子トイレ、給湯室入口と中、床の間、らんま	3月17日	近栄工務店に見積依頼中				
19	小原田地城公民館		17日 8:00	04公共施設	07建物（一部破損）			小原田四丁目3番4号		ホール天井の一部が石膏ボード落下						
20	緑地城公民館	佐藤 俊彦	17日 8:00	04公共施設	07建物（一部破損）			本町一丁目20番18号		外壁一部剥落 内装剥落 低層部落下（集客室）	3月17日 柏木	近栄工務店に見積依頼中				集客室外 集客室・会議室 集客室
21	大槻公民館		17日 8:00	5公共施設	07建物（一部破損）			大槻町字中田56番地の1		外壁（西側）クラック	3月17日	近栄工務店に見積依頼中				
22	片平ふれあいセンター		17日 8:00	04公共施設	07建物（一部破損）			片平町字町南7番地の2		大ホールステージからコンクリート片落下	3月17日 遠藤	遠藤興へ相談し近栄工務店に見積依頼中				
23	安積公民館		17日 8:00	04公共施設	07建物（一部破損）			安積町荒井字南赤坂265番地		エアコンダクトの落下	3月17日			無し		生涯学習課
24	安積公民館		17日 8:00	04公共施設	07建物（一部破損）			安積町荒井字南赤坂265番地		2階第一集客室天井から水漏れ エアコンダクトの落下 階段裏面のガラスブロックの目地が割れ落ち 散乱する。	3月17日 遠藤	水道水衛生施設等からの水漏れと予想されたため、メーカーのテクノへ依頼し対応を依頼				生涯学習課
25	大島地城公民館	櫻井由佳	17日 8:45	04公共施設	07建物（一部破損）	1棟		大島地城公民館 桑野五丁目5-1		2階集客室の外壁が剥がれ下の遊園に落下	17日 0:20	館長 矢吹重雄 主事 櫻井由佳	撤去済み			生涯学習課
26	大島地城公民館	櫻井由佳	17日 8:45	04公共施設	07建物（一部破損）	1棟		大島地城公民館 桑野五丁目5-1		2階集客室の天井パネルの落下（室内）	17日 0:50	館長 矢吹重雄 主事 櫻井由佳	撤去済み			
27	大島地城公民館	櫻井由佳	17日 8:45	04公共施設	07建物（一部破損）	1棟		大島地城公民館 桑野五丁目5-1		2階ホールの天井のパネル落下	17日 0:50	館長 矢吹重雄 主事 櫻井由佳	撤去済み			
28	小山田地城公民館	館長 黒澤俊彦	17日 9:21	03建物被害（非住家）	07建物（一部破損）	4箇所		小山田地城公民館 郡山市大槻町750-1		地震により地震が下がり地盤が揺れ、地震により外水道管がはがれた。駐車場のロックタイルがうきあがった。						生涯学習課
29	緑ヶ丘公民館		17日 9:22							漏れしお風呂が出ない	3月17日	公民館からガス供給者の東部ガスに対応を依頼中				
30	遠瀬公民館	橋本 幸子	17日 9:26	04公共施設	10その他	1台		郡山市遠瀬町多田野字南原3		FAX落下のため部品破損、使用出来ず。	3月17日 相楽	消耗品費で対応予定	有	17日～24日	大ホール	生涯学習課

被害状況報告一覧【第3回】

災害名 2022.3.16福島県沖地震（郡山震度5強）

災害対応の体制	対応開始日時	対応要員数（名）	対応等終了日時	備考（先対応要員のうち時間外対応等）
	2022/3/17 0:00	5		

※世帯主名・世帯人数は住家被害の際に入力ください。

No.	罹災者等	報告機関等	報告日時	発生日時	被害状況							発生場所（住所）	被害の詳細等	対応状況（随時更新）		休職又は休職状況	備考（部屋名称）	担当課報告
					被害種別①	被害種別②	被害数	世帯主名（※）	世帯人数（※）	被害状況	対応日時			対応内容	有無			
31	河内ふれあいセンター	根本 幸子	17日 9:26	16日 23:36	50公共施設	11その他	1台			郡山市連環町河内字南原156	エアコンの吹き出し口のはずれはめたら使用できた							
32	連環行政センター	根本 幸子	17日 9:26	16日 23:36	04公共施設	07建物（一部破損）	2か所程度			郡山市連環町多田野字南原3	天井のひび、南側発生							
33	芳賀地域公民館	前田 美和	17日 9:39	3/17 23:00頃	04公共施設	07建物（一部破損）				郡山市芳賀2-6-1	換気扇の吸込み口のずれ（集気室）	3月17日 白渡	南側電柱に見損致 損中				生涯学習課	
34	芳賀地域公民館	前田 美和	17日 9:39	3/17 23:00頃	04公共施設	07建物（一部破損）				郡山市芳賀2-6-1	クロスのひび割れ（廊下）							
35	芳賀地域公民館	前田 美和	17日 9:39	3/17 23:00頃	04公共施設	07建物（一部破損）				郡山市芳賀2-6-1	クロスのひび割れ（廊下）							
36	三穂田公民館	増川 正弘	17日 10:10	16日 23:36	04公共施設	10その他	1棟			三穂田ふれあいセンター （東ノ崎分室） 郡山市三穂田町富田字豊ノ崎11-1	①行政事務所 住居8ヶ所、車庫1ヶ所 ②行政事務所 住居2ヶ所、車庫1ヶ所 ③行政事務所 住居2ヶ所、車庫2ヶ所 ④大ホール外観 2ヶ所、車庫10ヶ所 ⑤ 〃 側溝 段差1ヶ所 ⑥屋外玄関スロープ 手すり歪み ⑦ 〃 段差 2ヶ所 ⑧屋外北側 段差 2ヶ所 ⑨屋外西側 2ヶ所、車庫20ヶ所程度	17日 02:30 行政C 根本 郷 17日 08:00 行政C 根本 郷 公民館 増川 正弘	点検 点検 点検、被害箇所を 写真撮影 ※避難所のため食 料停止	有り	17日～避難所解除 まで	・大ホール ・研修室1 ・研修室2 ・会議室 生涯学習課		
37	喜久田公民館畑田分室	堀内和孝	17日 11:00		03建物被害（非住家）	07建物（一部破損）				郡山市喜久田町堀之内字畑田23	事務所建物に亀裂など（詳細別紙）	3月17日	建設課へ相談し対 応予定					
38	喜久田公民館畑田分室	堀内和孝	17日 11:00		03建物被害（非住家）	07建物（一部破損）				郡山市喜久田町堀之内字畑田23	倉庫建物に亀裂（詳細別紙）	3月17日	建設課へ相談し対 応予定					
39	喜久田公民館畑田分室	堀内和孝	17日 11:00		03建物被害（非住家）	07建物（一部破損）				郡山市喜久田町堀之内字畑田23	浄化槽建物に亀裂（詳細別紙）	3月17日	建設課へ相談し対 応予定					
40	日和田公民館文化体育館	井上	17日 11:00		03建物被害（非住家）	07建物（一部破損）				日和田町字日向134番地	天井から落下物	3月17日	建設課へ相談し対 応予定	有	2～3日休職 （安全確認まで）			
41	八山田公民館	今泉	17日 11:00		04公共施設	07建物（一部破損）					第1集会所 南側のサッシの破損が続きません。 第2集会所の点検口の蓋が三か所空いていて閉ま りません。 第1集会所の消火器が割れて、安全栓の破損が一 か所あります。	3月17日	サッシ、点検口 へベニヤ板を工 事に依頼 ※消防署に 消防の業者が来 たときや来年度の 点検で指摘され たら対応					
42	名倉地域公民館	伊藤 律子	17日 11:15	16日 23:36	04公共施設	10その他				郡山市字名倉249-3	実習室の皿等が破損	17日11:00～	名倉町内会民生委 員 公民館職員	壊れたものも置 法、異動後の整理	無		生涯学習課	
43																		
44																		

被害狀況報告一覽【第3回】

2022.3.16福島県沖地震(郡山震度5強)

2022/3/17 12:00時点

教育總務部中央公民館
作成者：馬場 英彰

※名住筆也・華也・人数は住家被害の際に入力ください。

災害被災者の様子	女性(希望者)	男性(希望者)	合計(希望者)	備考	その他(希望者)
17日00:00	8人				

[illegible]

※世帯主名・世帯人数は住家被害の際に入力ください。

災害対応の体制	対応等開始日時	対応職員数(最大)	対応を終了日時	備 考 (先対応の職員のうち時間外対応者等)
	3月16日23時50分	9人		

[illegible]

被害状況報告一覧【第3回】

災害名	2022.3.16福島県沖地震（郡山震度5強）		
災害対応の体制	対応開始日時 2022/3/17 0:15	対応終了日時 7	備考（先対応機関のうち時間外対応等）

※世帯主名・世帯人数は住民票謄本の照に入力ください。

No.	罹災世帯等 世帯主名等	報告日時 報告者等	報告日時 報告者等	発生日時 発生日時	被害種類① 被害種類①	被害種類② 被害種類②	被害数 被害数	世帯主名（※） 世帯主名（※）	世帯人数（※） 世帯人数（※）	被害状況		対応日時 対応日時	対応内容 対応内容	休職又は休職状況		担当課報告
										発生場所（住所）	被害の概要等			有無	期間	
1	美術館	神 彰	17日 7:30	16日 23:36	08その他	07建物（一部破損）		美術館		美術館	公開展示室天井の破損、10号所程度 破損は建物の不具合 21号：天井の破損5か所、ガラス破損1か所	17日 1:30	被害部分の除去	有	17日から休職	美術館
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																

被害状況報告【第1回】

2022/3/17 12:00時点 学校教育部学校管理課

作成者：萩原 直樹

小学校

No.	学校名	施設・設備状況 (3/17 12:00)	3/17現在のライフライン等							3/17の欠席状況	
			水道	ガス	電気	薬品	給食	教育系NW	安否情報	児童生徒	教職員
1	目和田小学校	体育館ガラス1枚破損	○	○	○	○	○	○	○		
2	高倉小学校	廊下・児童トイレ壁ひび	○	○	○	○	○	○	○	2	
3	行健小学校	2F・3Fジョイント破損	○	○	○	○	○	○	○	18	
4	行健第二小学校	児童昇降口フロアゆがみ、天井パネル落下	○	○	○	○	○	○	○		
5	明健小学校	体育館ガラス9枚割れ	○	○	○	○	○	○	○	3	
6	小泉小学校	なし	○	○	○	○	○	○	○		
7	行徳小学校	体育館窓ガラス1枚破損	○	○	○	○	○	○	○	4	
8	安積第一小学校	なし	○	○	○	○	○	○	○	27	
9	安積第二小学校	なし	○	○	○	○	○	○	○	4	
10	安積第三小学校	なし	○	○	○	○	○	○	○		
11	永盛小学校	なし	○	○	○	○	○	○	○	8	
12	柴宮小学校	校舎つなぎ目破損	○	○	○	○	○	○	○	33	
13	穂積小学校	なし	○	○	○	○	○	○	○		
14	三和小学校	なし	○	○	○	○	○	○	○		
15	多田野小学校	校舎西通路2F壁剥がれ、つなぎ目破損	○	○	○	○	○	○	○		
	堀口分校	なし	○	○	○	○	○	○	○		
16	河内小学校	なし	○	○	○	○	○	○	○		
17	片平小学校	廊下壁亀裂5か所	○	○	○	○	○	○	○	5	
18	喜久田小学校	校舎つなぎ目破損、体育館天井金具外れ	○	○	○	○	○	○	○	5	
19	熱海小学校	なし	○	○	○	○	○	○	○		
	石筵分校	なし	○	○	○	○	○	○	○		
20	安子島小学校	水道さび混入、エアコン室外機外れ	△	○	○	○	○	○	○		
21	守山小学校	なし	○	○	○	○	○	○	○	1	
22	御代田小学校	なし	○	○	○	○	○	○	○		
23	高瀬小学校	なし	○	○	○	○	○	○	○	4	
24	谷田川小学校	なし	○	○	○	○	○	○	○		
25	金透小学校	校舎内壁・外壁ひび	○	○	○	○	○	○	○	22	
26	芳山小学校	なし	○	○	○	○	○	○	○	26	
27	橘小学校	なし	○	○	○	○	○	○	○	11	
28	小原田小学校	3F中・北校舎つなぎ目破損	○	○	○	○	○	○	○	21	
29	開成小学校	校舎つなぎ目天井パネル落下、体育館扉不調	○	○	○	○	○	○	○	24	
30	芳賀小学校	校舎つなぎ目破損	○	○	○	○	○	○	○	4	
31	桃見台小学校	なし	○	○	○	○	○	○	○	14	
32	赤木小学校	3F東校舎つなぎ目破損、東校舎壁ひび	○	○	○	○	○	○	○	11	
33	薫小学校	なし	○	○	○	○	○	○	○	7	
34	富田小学校	つなぎ目破損、パソコン室ガラス破損、昇降口タイル剥き、体育館水漏り落下	○	○	○	○	○	○	○	13	
35	富田東小学校	なし	○	○	○	○	○	○	○	49	
36	富田西小学校	校舎つなぎ目破損	○	○	○	○	○	○	○	34	
37	大槻小学校	南校舎水漏れ複数箇所	○	○	○	○	○	○	○	臨時休業	
38	白岩小学校	なし	○	○	○	○	○	○	○		1
39	東芳小学校	校舎内外壁一部落下、手洗い場水漏れ	○	○	○	○	○	○	○		
40	桜小学校	なし	○	○	○	○	○	○	○	15	
41	桑野小学校	3F廊下天井一部落下	○	○	○	○	○	○	○	臨時休業	
42	大島小学校	校舎つなぎ目破損、シャッター故障	○	○	○	○	○	○	○	16	
43	緑ヶ丘第一小学校	なし	○	○	○	○	○	○	○	13	
44	小山田小学校	北校舎3F漏水、給食堂ダクト×	○	○	○	○	×	○	○	臨時休業	
45	大成小学校	なし	○	○	○	○	○	○	○	20	
46	朝日が丘小学校	体育館通路扉破損	○	○	○	○	○	○	○	17	
47	宮城小学校	なし	○	○	○	○	○	○	○		
48	海老根小学校	プールサイド床破損	○	○	○	○	○	○	○		
49	御館小学校	体育館ガラス1枚破損	○	○	○	○	○	○	○		

中学校											
No.	学校名	施設・設備状況 (3/17 12:00)	水道	ガス	電気	薬品	給食	教育系NW	安否情報	3/17の欠席状況	
										児童生徒	教職員
1	日和田中学校	体育館窓外れ落下	○	○	○	○	○	○	○	5	
2	行健中学校	校舎3F4Fつなぎ目破損	○	○	○	○	○	○	○		
3	明健中学校	体育館通路ドア開閉×・通路ひび、校舎つなぎ目天井破損	○	○	○	○	○	○	○	1	
4	安積中学校	なし	○	○	○	○	○	○	○	5	1
5	安積第二中学校	なし	○	○	○	○	○	○	○		
6	三穂田中学校	なし	○	○	○	○	○	○	○		
7	逢瀬中学校	なし	○	○	○	○	○	○	○	1	
8	片平中学校	なし	○	○	○	○	○	○	○	1	1
9	喜久田中学校	3F多目的天井パネル落下	○	○	○	○	○	○	○	5	
10	熱海中学校	なし	○	○	○	○	○	○	○		
11	守山中学校	西校舎つなぎ目落下物	○	○	○	○	○	○	○	2	1
12	高瀬中学校	なし	○	○	○	○	○	○	○		
13	郡山第一中学校	体育館水銀灯破損	○	○	○	○	○	○	○	8	
14	郡山第二中学校	体育館停電	○	○	△	○	○	○	○	臨時休業	1
15	郡山第三中学校	校舎内外壁ひび、教室ヒーター不具合	○	○	○	○	○	○	○	4	
16	郡山第四中学校	なし	○	○	○	○	○	○	○	6	
17	郡山第五中学校	なし	○	○	○	○	○	○	○	19	
18	郡山第六中学校	体育館窓ガラス6枚破損、校舎つなぎ目破損	○	○	○	○	○	○	○	14	
19	郡山第七中学校	トイレ2か所漏水、天井破損2か所	○	○	○	○	○	○	○	30	
20	緑ヶ丘中学校	校舎つなぎ目ズレ	○	○	○	○	○	○	○	1	
21	富田中学校	天井・校舎つなぎめ落下、体育館壁落下	○	○	○	○	○	○	○	8	
22	大槻中学校	つなぎめジョイント落下	○	○	○	○	○	○	○	10	
23	小原田中学校	体育館外壁破損、壁ひび	○	○	○	○	○	○	○	3	1
24	宮城中学校	音楽室天井ひび、蛍光灯・エアコン脱落	○	○	○	○	○	○	○		
25	御館中学校	体育館ステージ天井破損	○	○	○	○	○	○	○		

義務教育学校											
No.	学校名	施設・設備状況 (3/17 12:00)	水道	ガス	電気	薬品	給食	教育系NW	安否情報	3/17の欠席状況	
										児童生徒	教職員
1	西田学園	なし	○	○	○	○	○	○	○	2	
2	湖南小中学校	なし	○	○	○	○	○	○	○	3	

集計

- 小学校 49校中26校被害あり
- 中学校 25校中16校被害あり
- 義務教育学校 2校中0校被害あり
(軽微なものを含む)

各種被害 (76校中)

- 水道被害 1校 (安子島小)
- ガス被害 0校
- 電気被害 1校 (郡山二中)
- 薬品被害 0校
- 給食影響あり 1校 (小山田小)
- 教育系NW被害 0校
- 安否情報 0校

※世帯主名・世帯人数は住家被害の際に入力ください。

司 理 校 長 監 査 員	時 間 開 始 日 時	大 会 員 数	日 時 終 了 日 時	備 考	特 別 会 場 外 部 員 等
政 策 課	2022.3.16				

[illegible]



西側2階と3階間の踊り場



東側3階と屋上間の踊り場



東側1階と2階間の踊り場底面



所属名	教育研修センター	住所	郡山市西田町三町目字竹ノ内129-1
-----	----------	----	--------------------

ボイラー排気筒東側



ボイラー排気筒西側




所属名


学校管理課
中学校給食センター

住所

郡山市富久山町久保田字太郎殿前202番地



ボイラー2号機(西側)



所属名	学校管理課 中学校給食センター	住所	郡山市富久山町久保田字太郎殿前202番地
-----	--------------------	----	----------------------



所属名

学校管理課
中学校給食センター

住所

郡山市富久山町久保田字太郎殿前202番地

被害状況報告一覧【第3回】

災害名 2022.3.16福島県沖地震(郡山震度5強)

災害対応の体制	対応要員数(最大)	対応要員数(平均)	備考(先対応要員のうち時間外対応者等)
16日 23:50	145人		

No.	報告区分等	報告区分	報告日時	発生日時	被害状況①	被害数	被害者名(氏)	被害人数(名)	被害状況	発生場所(住所)	被害の概要等	対応日時	対応内容	有無	休職又は退職状況	担当報告
1	上下水道局	水道施設課	3/17 (0:10)	08その他						栗根一丁目地内	水道管の漏水(空気弁)	3/17 (5:45)	周 管工事組合 修繕済			水道施設課
2	上下水道局	水道施設課	3/17 (0:10)	08その他						鶴見二丁目地内	水道管の漏水(空気弁)	3/17 (0:10)	周 管工事組合 応急処置			水道施設課
3	上下水道局	水道施設課	3/17 (0:30)	08その他						御前町六丁目地内	水道管の漏水(給水管)	3/17 (6:00)	周 管工事組合 修繕済			水道施設課
4	上下水道局	水道施設課	3/17 (0:30)	08その他						田井町小川下田地内	水道管の漏水(空気弁)	3/17 (1:00)	周 管工事組合 応急処置			水道施設課
5	上下水道局	水道施設課	3/17 (0:45)	08その他						栗根五丁目地内	水道管の漏水(空気弁)	3/17 (1:15)	周 管工事組合 応急処置			水道施設課
6	上下水道局	水道施設課	3/17 (0:45)	08その他						大槻町字沢田地内(大槻橋)	水道管の漏水(空気弁)	3/17 (1:15)	周 管工事組合 応急処置			水道施設課
7	上下水道局	水道施設課	3/17 (1:57)	08その他						熊海町下伊豆崎字仲田地内	水道管の漏水(消火栓)	3/17 (10:45)	周 管工事組合 修繕済			水道施設課
8	上下水道局	水道施設課	3/17 (2:20)	08その他						水戸町地内	水道管の漏水(配水管)	3/17 (9:00)	周 管工事組合 修繕中			水道施設課
9	上下水道局	水道施設課	3/17 (3:10)	9その他						桃原台地内	水道管の漏水(配水管)	3/17 (5:05)	周 管工事組合 現地調査中			水道施設課
10	上下水道局	水道施設課	3/17 (3:10)	11その他						あぶくま台一丁目地内	水道管の漏水(配水管)	3/17 (9:00)	周 管工事組合 修繕中			水道施設課
11	上下水道局	水道施設課	3/17 (3:30)	13その他						大槻町字中谷地内	水道管の漏水(給水管)	3/17 (4:00)	周 管工事組合 修繕済			水道施設課
12	上下水道局	水道施設課	3/17 (4:00)	14その他						日和町字小山田地内	水道管の漏水(給水管)	3/17 (9:00)	周 管工事組合 修繕中			水道施設課
13	上下水道局	水道施設課	3/17 (4:12)	16その他						大槻町字越前北地内	水道管の漏水(空気弁)	3/17 (4:25)	周 管工事組合 応急処置			水道施設課
14	上下水道局	水道施設課	3/17 (4:40)	16その他						緑町地内	水道管の漏水(消火栓)	3/17 (4:40)	周 管工事組合 応急処置			水道施設課
15	上下水道局	水道施設課	3/17 (6:40)	17その他						安原町笹川字越田地内	水道管の漏水(空気弁)	3/17 (7:10)	周 管工事組合 修繕済			水道施設課
16	上下水道局	水道施設課	3/17 (6:55)	18その他						喜久山町久保田字喜山山内	水道管の漏水(配水管)	3/17 (9:00)	周 管工事組合 修繕中			水道施設課
17	上下水道局	水道施設課	3/17 (8:15)	08その他						日和町小川字ヤシワリ地内	水道管の漏水(配水管)	3/17 (10:45)	周 管工事組合 修繕中			水道施設課
18	上下水道局	水道施設課	3/17 (8:35)	08その他						日和町字越前北地内	水道管の漏水(給水管)		周 管工事組合 修繕中			水道施設課
19	上下水道局	水道施設課	3/17 (8:40)	08その他						三陸町山口字山山内	水道管の漏水(配水管)		周 管工事組合 現地調査中			水道施設課
20	上下水道局	水道施設課	3/17 (10:50)	08その他						喜久山町第一丁目地内	水道管の漏水		周 管工事組合 現地調査中			水道施設課
21	上下水道局	総務課	3/16 (23:36)	04公共施設	07建物(一部破損)					栗田町地内	窓ガラス(1箇所)の落下	3/17 (3:00)	上下水道局総務課 3/17 予定			総務課
22	上下水道局	浄水課	3/17 (2:30)	08その他							水管理	3/17 (4:00)	上下水道局浄水課 被害なしを確認			浄水課
23	上下水道局	浄水課	3/17 (4:00)	04公共施設	10その他					栗田町地内	水質検査機内の落下破損	3/17 (4:00)	上下水道局浄水課 調査中			浄水課
24	公共アンホールボ ンフ	下水道保全課	3/16 (23:38)	04公共施設	10その他					亀田No.1	低水位(フロート破損)	3/17 (1:44)	総務課 現地調査後、復旧			下水道保全課 下水道管理セン ター
25	公共アンホールボ ンフ	下水道保全課	3/16 (23:41)	04公共施設	10その他					うねNo.1	高水位(フロート破損)	3/17 (0:16)	総務課 現地調査後、復旧			下水道保全課 下水道管理セン ター
26	水戸町真空ステー ション	下水道保全課	3/16 (23:42)	04公共施設	10その他					水戸町真空ステーション	真空ポンプ故障・薬水タンク真空中低下	3/17 (2:30)	総務課 現地調査後、復旧			下水道保全課 下水道管理セン ター

被害状況報告一覧【第3回】

災害名 2022.3.16福島県沖地震（郡山震度5強）

災害対応の体制	対応等開始日時	対応等終了日時	備考（先対応職員のうち時間外対応者等）
	16日 23:50	145人	

※世帯主名・世帯人数は各家被害の際に入力ください。

No.	報告事項等			被害状況					対応状況（随時更新）			休む又は関係状況			担当職員	
	項目名等	報告者等	発生日時	被害箇所①	被害種類②	被害数	世帯主名（案）	世帯人数（案）	発生場所（住所）	被害の経緯等 （被害内容・被害箇所・被害状況）	対応日時	対応要等	対応内容	有無		期間
27	雨水貯留槽	下水道保全課	3/16 (23:37)	04公共施設	10その他				池原町留槽 (雨水貯留槽は異常なし)	制御盤内部部品焼損（通電によるものと推定 れる） 制御盤焼損部分修繕必要	3/17 (2:30)	関係員 ※復旧困難	現地調査			下水道保全課 下水道管理セン ター
28	農業排水処理 施設	下水道保全課	3/17 (2:00)	04公共施設	10その他				河内地区施設	灯油槽の流入有り	3/17 (3:30)	関係員 委託業者	現地調査（一般住宅 の灯油タンクの転倒に よる流出施設） 関係員及び施設内で吸 油機及び短管内で吸 油機を稼働して対応 し、流出水量に影響な し			下水道保全課 下水道管理セン ター
29	農業排水処理 施設	下水道保全課	3/16 (23:43)	04公共施設	10その他				木村・小森地区施設	回分槽コントロール異常	3/17 (0:46)	委託業者	現地確認後、復旧			下水道保全課 下水道管理セン ター
30	農業排水処理 施設	下水道保全課	3/16 (23:47)	04公共施設	10その他				多田地区施設	回分槽コントロール異常	3/17 (1:20)	委託業者	正常運転のため、 後日、調査⇒17日 11:00復旧			下水道保全課 下水道管理セン ター
31	農業排水処理ポン プ場	下水道保全課	—	04公共施設	10その他				河内6.1	制御盤用電柱支線（1本）破断	3/17 (1:30)	委託業者	緊急復旧のため、 後日、復旧			下水道保全課 下水道管理セン ター