

大体育館の再開に向け、東側・南側壁面やアリーナ天井電気設備等の復旧修繕を行います。

事業費の内訳

■ **事業費概算（修繕費） 35,000千円程度**

財源：保健体育施設災害復旧事業債

- ・ 東側、南側壁面の一部破損
- ・ 照明設備の落下
- ・ 空調ダクトぶれ止め金具破損
- ・ その他内装の破損

施設の被害状況



総合体育館（大体育館）再開スケジュール

被害状況等		3月		4月		5月			6月			7月				
		中旬	下旬	月上旬	中旬	下旬	月上旬	中旬	下旬	月上旬	中旬	下旬	月上旬	中旬	下旬	
大体育館	<ul style="list-style-type: none"> ・ 内外装等 ・ 照明設備 ・ 空調設備 	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; background-color: #003366; color: white; padding: 5px; margin-right: 10px;">16 福島県沖地震発生</div> <div style="background-color: #f4a460; padding: 10px; margin-right: 10px; text-align: center;"> 現地調査 発注準備（設計） </div> <div style="background-color: #f4a460; padding: 10px; text-align: center; flex-grow: 1;"> 修繕 </div> </div>														

※貸館再開の具体的な時期については、改めてお知らせ予定。

※小体育館・柔剣道場・トレーニング室については、被害が無かったため、貸館を再開済み。