



多田野小学校・逢瀬中学校 通学路の合同点検



本市では平成24年度から、通学路の安全を確保し、交通事故を防止するために、国・県・市の道路管理者、警察、教育委員会、学校、PTA、地域の自治会連合会、交通安全関係団体等と連携して通学路の合同点検を行っています。令和4年度も危険箇所として各市立学校や地域の皆様からあげられた通学路の安全点検を実施しています。

日時：令和4年5月26日（木）

合同点検：午前7:20～午前 8:55

対策会議：午前9:00～午前10:00

点検箇所



《逢瀬中学校の通学路》

①逢瀬町多田野字長倉山 地内
(県道:長沼喜久田線)

〔通学路の状況〕

中学校前の横断歩道周辺は、夕方になると防犯灯の照明が届かず暗くなり、ドライバーが横断待ちをする生徒の姿を目視できない恐れがあります。

《多田野小学校の通学路》

②逢瀬町多田野字馬捨場 地内
(県道:長沼喜久田線)

〔通学路の状況〕

見通しの良い直線道路を坂の勾配により車両が速度を出して通行しています。

③逢瀬町多田野字西久保 地内
(県道:長沼喜久田線)

〔通学路の状況〕

点検箇所となる交差点では多くの車両がスピードを出して通行するため、児童の横断が危険です。また、交差点西側の市道には歩道がありません。

④逢瀬町多田野字山田原 地内
(県道:郡山湖南線)

〔通学路の状況〕

児童が渡る県道には横断歩道が設置されていないうえ、集合場所となる山田原集会所までは路肩部が狭く、十分な歩行スペースがありません。



合同点検終了後、対策会議を実施し、点検結果に基づきどのような対策を行うべきかについて協議しました。各関係者は協議内容を踏まえ、今後実施可能な対策を行い、児童生徒の通学路の安全確保を図っていくことが確認されました。

〈対策会議〉



ドライバーの皆さん、
子ども達に優しい運転を
心がけてくださいね！

対策案



【逢瀬中学校点検箇所の対策案】

①について 『学校の木の剪定』『反射材の着用』『反射材の設置(道路鎮)』『速度取り締まり』『立哨活動』等
※ 防犯灯は後日、横断歩道寄りに移設されました。

【多田野小学校点検箇所の対策案】

②について 『通学路変更の検討』『横断歩道の設置』『速度取り締まり』『外側線の補修』等
③について 『外側線の補修』『路面標示の設置』『除草』『速度規制及び取り締まり』『立哨活動』等
④について 『横断歩道設置の検討』『除草』『未舗装部(道路用地)の舗装(歩行スペースの拡幅)』『立哨活動』等

※今回検討された対策案については、本年度中に内容を取りまとめ、方法や予算等について計画します。次年度以降、実施可能なところから対策を進めてまいります。