

点検箇所

(1)

3

## 安積第二中学校 通学路の合同点検



本市では平成24年度から、通学路の安全を確保し、交通事故を防止するために、国・県・市の道路管理 者、警察、教育委員会、学校、PTA、地域の自治会連合会、交通安全関係団体等と連携して通学路の合同 点検を行っています。令和4年度も危険箇所として各市立学校や地域の皆様からあげられた通学路の安全点 検を実施しています。

日時:令和4年5月27日(金)

4

合同点検:午前7:20~午前8:00

対策会議:午前8:10~午前8:40

## 《安積第二中学校の通学路》

(県道:仁井田郡山線)

## [通学路の状況]

坂の頂上部にある学校前の横断歩道は、 坂を上る車両からは視認するのが難しい ことから、横断する生徒に気付かず車両が 通過する恐れがあります。

③④安積町成田字畑形 地内

### [通学路の状況]

どの大型車両が頻繁に往来します。



①②安積町成田字兎田向 地内

# (市道:北山崎兎田向線)

大勢の生徒が登下校する中学校間近の 通学路は足場の悪い砂利道で、トラックな

## 〈対策会議〉





合同点検終了後、対策会議を実施し、点検結果に基づ きどのような対策を行うべきかについて協議しまし た。各関係者は協議内容を踏まえ、今後実施可能な対策 を行い、児童生徒の通学路の安全確保を図っていくこ とが確認されました。





## 【安積第二中学校点検箇所の対策案】

①②について 『路面標示の設置』

『通学路変更の検討』等

**34について** 『舗装の復旧』

『路面標示の設置』

『防犯灯の設置』

『警察による巡回』等



※今回検討された対策案については、本年度中 に内容を取りまとめ、方法や予算等について 計画します。次年度以降、実施可能なところ

から対策を進めてまいります。



ドライバーの皆さん、 こども達に優しい運転を 心がけてくださいね!