

小原田貯留管築造工事 工事状況

令和4年8月末 進捗率 約96%

8月は、立坑No.2の特殊人孔築造等を行いました。
9月は、引き続き、立坑No.2の特殊人孔築造等を行います。



池田公園復旧状況(発進立坑部)



分水人孔ゲート設置完成



鉄筋組立完了



型枠設置状況

