

小原田貯留管築造工事 工事状況

令和4年10月末 進捗率 約99%

10月は、立坑No.2の排水ポンプ設置等を行いました。
11月は、排水ポンプ付属設備設置等を行います。



池田公園内復旧完了




覆工板撤去状況



排水ポンプ設置完成



鉄蓋設置完了



掘進機※…地中を掘り進むための機械。
セグメント※…シールド掘進機※で掘り進めた
後方が崩れないように、
壁面を構築するためのブロック。

開口補強部※…106号雨水幹線付近に
計画している導水管から
の流入接続予定箇所。