

石塚貯留管築造工事 工事状況

令和4年11月末 進捗率 約80%

11月は、掘進機の回収作業などを行いました。
12月は、分水人孔築造に向け、土留工など行います。



掘進機回収準備



掘進機回収状況 (地下部)



工事名 石塚貯留管築造工事
工種 掘進工 測点 到達立坑
推進到達工
掘進機解体状況
カッターヘッド

掘進機解体状況



工事名 石塚貯留管築造工事
工種 掘進工 測点 到達立坑
掘進機回収状況
切刃先端部解体状況

掘進機回収状況 (地上部)

