

危険交差点の点検一覧表

対策の検討：○市の対応 △公安委員会の対応 ー対策不要

No.	地区	住所	路線	要望理由	対策の検討	
1	本庁	並木五丁目1-8	桑野一丁目五丁目線 並木二桑野五丁目線	事故発生の恐れがあるため (ヒヤリハット)	ー	
2		桑野五丁目1-5	桑野四並木五丁目1号線 咲田一桑野四丁目線	事故発生の恐れがあるため (ヒヤリハット)	ー	
3		桑野四丁目4-71	桑野一丁目五丁目線 桑野四並木五丁目2号線	事故発生の恐れがあるため (ヒヤリハット)	△	
4		咲田一丁目174-4	麓山一丁目久保田線 赤木町桃見台線	事故発生の恐れがあるため (ヒヤリハット)	ー	
5		咲田二丁目54-5	咲田二丁目1号線 赤木町朝日二丁目線	事故発生の恐れがあるため (ヒヤリハット)	△	
6		若葉町11-5	若葉町4号線 若葉町桜木一丁目1号線	見通しが悪い	ー	
7		神明町136-2	長者二丁目桃見台1号線 大町一桑野二丁目線	事故発生の恐れがあるため (ヒヤリハット)	△	
8		長者二丁目5-29	大町一桑野二丁目線 長者二丁目3号線	見通しが悪い	ー	
9		緑町13-13	赤木町朝日二丁目線 緑町西ノ内二丁目2号線	見通しが悪い	ー	
10		亀田二丁目21-7	亀田一丁目二丁目2号線 亀田二丁目2号線	見通しが悪い	○	
11		島一丁目9-20	島二亀田一丁目線 島一丁目6号線	事故発生の恐れがあるため (ヒヤリハット)	○	
12		島一丁目137	島二亀田一丁目線 島一丁目4号線	事故発生の恐れがあるため (ヒヤリハット)	○	
13		島一丁目147	島二丁目一丁目1号線 島一丁目4号線	事故発生の恐れがあるため (ヒヤリハット)	○	
14		島二丁目32、34、36、37の角	島二丁目16号線 台新一島二丁目5号線	見通しが悪い	ー	
15		台新二丁目7-13	台新二丁目8号線 台新二丁目17号線	見通しが悪い	○	
16		台新二丁目15-11	針生北台新二丁目2号線 針生北1号線	見通しが悪い	○	
17		静町35-23	静町37号線 静町7号線	見通しが悪い	○	
18		静町106-1	静町25号線 静町50号線	見通しが悪い	○	
19		鶴見担二丁目130	菜根四鶴見担一丁目線 菜根五鶴見担二丁目線	事故発生の恐れがあるため (ヒヤリハット)	○	
20		菜根一丁目176	菜根四鶴見担一丁目線 菜根一開成四丁目2号線	事故発生の恐れがあるため (ヒヤリハット)	ー	
21		菜根一丁目296-1	菜根三鶴見担二丁目線 菜根一鶴見担三丁目線	事故発生の恐れがあるため (ヒヤリハット)	○	
22		菜根二丁目6-12	菜根五丁目鶴見担三丁目線 菜根一開成四丁目1号線	見通しが悪い	○	
23		開成二丁目457-2	開成二丁目1号線 開成二丁目3号線	事故発生の恐れがあるため (ヒヤリハット)	○	
24		香久池一丁目129-1	香久池二丁目七ッ池町3号線 香久池一菜根三丁目3号線	事故発生の恐れがあるため (ヒヤリハット)	○	
25		凶景二丁目105-2	田村香久池二丁目線 凶景二丁目一丁目1号線	事故発生の恐れがあるため (ヒヤリハット)	△	
26		五百淵山21-4	菜根屋敷2号線 五百淵山菜根屋敷線	見通しが悪い	○	
27		名倉67-1	賀庄名倉1号線 川向賀庄1号線	見通しが悪い	○	
28		賀庄78-2	山崎久留米線 名倉山崎3号線	事故発生の恐れがあるため (ヒヤリハット)	○	
29		久留米二丁目101	久留米二丁目9号線 久留米一丁目六丁目線	事故発生の恐れがあるため (ヒヤリハット)	○	
30		久留米三丁目26-5	久留米二丁目六丁目線 久留米三丁目5号線	事故発生の恐れがあるため (ヒヤリハット)	ー	
31		久留米三丁目28-1	久留米二丁目六丁目線 久留米三丁目六丁目2号線	事故発生の恐れがあるため (ヒヤリハット)	○	
32		久留米三丁目96-4	久留米一丁目六丁目線 久留米三丁目5号線	事故発生の恐れがあるため (ヒヤリハット)	○	
33		久留米三丁目116-5	久留米三丁目六丁目2号線 久留米一丁目六丁目線	見通しが悪い	○	
34		久留米五丁目3-1	久留米二丁目六丁目線 久留米五丁目四丁目4号線	事故発生の恐れがあるため (ヒヤリハット)	△	
35		久留米五丁目111-35	久留米五丁目四丁目1号線 久留米三丁目五丁目1号線	見通しが悪い	○	
36		本庁東部	横塚一丁目63-1	横塚一丁目二丁目線 佐野良横塚線	事故発生の恐れがあるため (ヒヤリハット)	○
37			横塚一丁目126-4	横塚一丁目1号線 横塚一丁目8号線	事故発生の恐れがあるため (ヒヤリハット)	△
38			横塚六丁目26	昭和二丁目八山田線 横塚五丁目一丁目線	事故発生の恐れがあるため (ヒヤリハット)	ー
39			方八町二丁目94-2	芳賀一方八町二丁目1号線 赤沼方八町線	優先道路がわかりにくい	ー

危険交差点の点検一覧表

対策の検討：○市の対応 △公安委員会の対応 - 対策不要

No.	地区	住所	路線	要望理由	対策の検討	
40	本庁東部	方八町二丁目245-4	方八町二丁目谷島町線 方八町二丁目4号線	事故発生の恐れがあるため (ヒヤリハット)	△	
41		芳賀一丁目67	芳賀一方八町二丁目1号線 芳賀一丁目5号線	事故発生の恐れがあるため (ヒヤリハット)	○	
42		緑ヶ丘西二丁目6-9	緑ヶ丘西二丁目10号線 緑ヶ丘西一丁目3号線	優先道路がわかりにくい	△	
43		緑ヶ丘西三丁目11-7	緑ヶ丘西三丁目1号線 緑ヶ丘西三丁目3号線	見通しが悪い	○	
44		緑ヶ丘西四丁目8-5	川端緑ヶ丘西四丁目線 緑ヶ丘西四丁目1号線	見通しが悪い	△	
45		緑ヶ丘西四丁目10-8	緑ヶ丘西四丁目5号線 緑ヶ丘西四丁目9号線	見通しが悪い	○	
46		緑ヶ丘西四丁目14-2	緑ヶ丘西四丁目5号線 緑ヶ丘西四丁目8号線	見通しが悪い	○	
47		緑ヶ丘東一丁目2-20	赤沼方八町線 緑ヶ丘東三丁目一丁目線	事故発生の恐れがあるため (ヒヤリハット)	-	
48		緑ヶ丘東二丁目11-1	緑ヶ丘東二丁目9号線 緑ヶ丘東二丁目15号線	見通しが悪い	-	
49		緑ヶ丘東二丁目19-13	緑ヶ丘東三丁目一丁目線 緑ヶ丘東二丁目1号線	優先道路がわかりにくい	○	
50		緑ヶ丘東五丁目1-1	緑ヶ丘東五丁目2号線 緑ヶ丘東五丁目東六丁目線	見通しが悪い	○	
51		緑ヶ丘東六丁目10-1	緑ヶ丘東六丁目七丁目1号線 緑ヶ丘東六丁目6号線	見通しが悪い	○	
52		緑ヶ丘東八丁目 (前田公園前十字路)	緑ヶ丘東七丁目八丁目1号線 緑ヶ丘東八丁目東七丁目線	見通しが悪い	○	
53		大平町字前田116-2	県道斉藤下行合線 緑ヶ丘西三丁目前田線	見通しが悪い	○	
54		大平町字御前田53	県道斉藤下行合線 後田御前田線	見通しが悪い	-	
55		大平町字御前田59-45	県道斉藤下行合線 杉並御前田線	見通しが悪い	○	
56		大平町字向川原80-4	県道斉藤下行合線 後田2号線	見通しが悪い	-	
57		荒井町字東195	荒井白岩線 緑ヶ丘東二丁目仲田線	見通しが悪い	○	
58		阿久津町字風早87-2	県道二本松金屋線 大間1号線	見通しが悪い	○	
59		舞木町字岩ノ作44-6	塚之内5号線 岩ノ作2号線	見通しが悪い	○	
60		富田	町東一丁目245	伊賀河原西柳作線 石堂池ノ上線	見通しが悪い	-
61			町東二丁目67	並木片平線 町東二丁目2号線	見通しが悪い	-
62			町東三丁目142-2	石堂池ノ上線 町東三丁目6号線	見通しが悪い	○
63			新屋敷1-91	備前館一不動前一丁目1号線 新屋敷一町東一丁目1号線	見通しが悪い	○
64			富田町字墨染18	町畑墨染線 西原墨染1号線	見通しが悪い	△
65			富田町字十字2	向館庚垣原線 十字館南2号線	見通しが悪い	○
66			富田町字大十内85-246	大十内11号線 大十内13号線	事故発生の恐れがあるため (ヒヤリハット)	○
67			富田町字音路90-20	音路四十坦2号線 音路3号線	見通しが悪い	○
68			富田東二丁目1	富田東一丁目二丁目2号線 富田東一丁目6号線	優先道路がわかりにくい	○
69	富田町字細田85-1		桑野日和田線 北向細田1号線	優先道路がわかりにくい	△	
70	富田町日吉ヶ丘53		日吉ヶ丘7号線 日吉ヶ丘四十坦線	優先道路がわかりにくい	○	
71	大槻	大槻町字西宮前26	県道 郡山矢吹線 西ノ宮西金場線	事故発生の恐れがあるため (ヒヤリハット)	△	
72		大槻町字南反田18-3	荒井堤線 南反田西宮前線	事故発生の恐れがあるため (ヒヤリハット)	-	
73		大槻町字室ノ木33-8	柴宮山東台線 室ノ木室ノ木東線	見通しが悪い	○	
74		大槻町字原田東13-93	仁池向原田東2号線 原田東原田線	事故発生の恐れがあるため (ヒヤリハット)	○	
75		大槻町字葉槻22-1	大槻多田野線 葉槻横山線	優先道路がわかりにくい	○	
76	安積	笹川一丁目184-32	安積二丁目一丁目3号線 安積一丁目6号線	見通しが悪い	○	
77		安積一丁目155	安積二丁目一丁目3号線 笹川一安積一丁目線	見通しが悪い	○	
78		安積一丁目38	笹川多田野線 安積成山線	見通しが悪い	-	

危険交差点の点検一覧表

対策の検討：○市の対応 △公安委員会の対応 ー対策不要

No.	地区	住所	路線	要望理由	対策の検討
79	安積	安積町二丁目350番1	安積二長久保一丁目2号線 安積二丁目一丁目2号線	見通しが悪い	△
80		安積町日出山字一本松100番18	一本松線 守山金屋線	見通しが悪い	ー
81	三穂田	三穂田町川田二丁目62-2	市道川田二丁目7号線 市道小樋川田二丁目線	見通しが悪い	○
82		三穂田町川田三丁目156	市道牛庭大槻線 市道川田三丁目1号線	見通しが悪い	○
83		三穂田町川田字駒隠1-4	市道野田川田線 市道川田山下西線	見通しが悪い	△
84		三穂田町川田字小樋41	県道 郡山長沼線 小樋川田二丁目線	見通しが悪い	△
85		三穂田町川田字北宿3-2	小樋川田二丁目線 東川田三丁目2号線	見通しが悪い	△
86		三穂田町野田字中沢目9	県道三穂田須賀川線 笹川野田線	見通しが悪い	△
87		三穂田町鍋山字松川53	鍋山八幡線 番ノ沢大桑木線	見通しが悪い	ー
88		三穂田町駒屋二丁目62	県道郡山矢吹線 駒屋二丁目廣町線	事故発生の恐れがあるため (ヒヤリハット)	○
89		三穂田町駒屋字上佐武担2-2	県道郡山長沼線 駒屋胡桃沢線	見通しが悪い	△
90		三穂田町八幡字北山10-13	三穂田熱海線 八幡片平線	見通しが悪い	△
91		三穂田町八幡字北山7-12	三穂田熱海線 八幡線	見通しが悪い	ー
92		三穂田町富岡字下茂内56	本郷右工門五郎内線 寺西一本杉線	見通しが悪い	○
93		三穂田町富岡字下間川67	県道長沼喜久田線 三穂田熱海線	事故発生の恐れがあるため (ヒヤリハット)	△
94		三穂田町富岡字藤沼18-9	県道長沼喜久田線 水神藤沼線	見通しが悪い	ー
95		三穂田町山口字横山5-4	県道長沼喜久田線 横山高淵線	見通しが悪い	ー
96		三穂田町山口字川底原22	三穂田熱海線 八幡富岡線	優先道路がわかりにくい	△
97		逢瀬	逢瀬町多田野字清水池125	木置場線 多田野2号線	見通しが悪い
98	逢瀬町多田野字上中丸56-1		八幡片平線 中丸山白石線	見通しが悪い	○
99	逢瀬町多田野字家向61		笹川多田野線 八幡片平線	見通しが悪い	○
100	逢瀬町多田野字柳河原77-2		笹川多田野線 石倉山柳河原線	優先道路がわかりにくい	○
101	逢瀬町多田野字南原26		木置場線 逢瀬コミュニティセンター	見通しが悪い	○
102	逢瀬町河内字西荒井123		東午房沢日室線 河内西田2号線	優先道路がわかりにくい	○
103	逢瀬町河内字藤田185		庚坦原河内線 申久保管内線	見通しが悪い	△
104	片平	片平町字庚坦原14-507	庚坦原元大谷地1号線 庚坦原7号線	優先道路がわかりにくい	○
105		片平町字元大谷地27-3	庚坦原元大谷地1号線 庚坦原米沢線	優先道路がわかりにくい	○
106		片平町字森48-2	舘堀田中線 松白宣線	優先道路がわかりにくい	○
107		片平町字新蟻塚99-5	前田木宮東線 蟻塚線	見通しが悪い	○
108		片平町字樋下68	三穂田熱海線 中道樋下線	優先道路がわかりにくい	○
109	喜久田	東原一丁目44	東原一丁目14号線 東原一丁目13号線	見通しが悪い	ー
110		東原一丁目120	東原一丁目15号線 東原一丁目8号線	見通しが悪い	○
111		東原一丁目229	東原一丁目16号線 東原一丁目17号線	見通しが悪い	○
112		東原一丁目250	東原一丁目2号線 東原一丁目17号線	見通しが悪い	○
113		東原二丁目127	東原三丁目二丁目3号線 東原三丁目二丁目3号線	見通しが悪い	○
114		東原二丁目141	東原三丁目二丁目5号線 東原二丁目10号線	見通しが悪い	○
115		東原二丁目235	東原二丁目1号線 東原三丁目9号線	見通しが悪い	○
116		東原三丁目246	東原三丁目二丁目1号線 東原三丁目1号線	事故発生の恐れがあるため (ヒヤリハット)	○
117		喜久田町字双又30-19	双又菖蒲池2号線 双又1号線	見通しが悪い	○

危険交差点の点検一覧表

対策の検討：○市の対応 △公安委員会の対応 ー対策不要

No.	地区	住所	路線	要望理由	対策の検討	
118	喜久田	喜久田町堀之内字北原6-9	釜場西堀切前線 北原一ノ沢泉線	優先道路がわかりにくい	○	
119		喜久田町早稲原字伝左工門原	富田前田沢線 日和田堀之内線	優先道路がわかりにくい	○	
120	日和田	日和田町高倉字牛ヶ鼻130-1	牛ヶ鼻鶴番線 南新中道線	優先道路がわかりにくい	○	
121		日和田町高倉字鶴番367-1	牛ヶ鼻鶴番線 日和田高倉線	優先道路がわかりにくい	○	
122		日和田町高倉字南台23-1	高倉坪沢三丁目線 土棚高倉線	見通しが悪い	△	
123		日和田町梅沢字衛門次郎原123	後田長岡線 福原高倉線	優先道路がわかりにくい	○	
124		日和田町梅沢字衛門次郎原150-2	鬼生田日和田線 福原高倉線	見通しが悪い	○	
125		日和田町梅沢字新屋敷115-1	八丁目高倉線 新屋敷江向線	見通しが悪い	○	
126		日和田町字鶴見坦139	太夫清水伝左工門原線 鶴見坦八丁蔭線	優先道路がわかりにくい	○	
127		日和田町字鶴見坦88	太夫清水伝左工門原線 鶴見坦葉賀ノ芽1号線	優先道路がわかりにくい	○	
128		日和田町字鶴見坦156	太夫清水伝左工門原線 桑野日和田線	優先道路がわかりにくい	○	
129		日和田町字沼田29-1	県道岩根日和田線 沼田広野入線	見通しが悪い	ー	
130		日和田町字原町25-1	県道三春日和田線 寺池日向線	見通しが悪い	○	
131		日和田町字水神前145	深谷十二線 水神前十二線	優先道路がわかりにくい	○	
132		日和田町字水神前169	深谷十二線 水神前十二2号線	優先道路がわかりにくい	○	
133		日和田町字水神前184	深谷十二線 水神前十二3号線	優先道路がわかりにくい	○	
134		日和田町字境田17	深谷十二線 境田1号線	優先道路がわかりにくい	○	
135		日和田町字鶴見坦40-54	桑野日和田線 日和田堀之内線	見通しが悪い	△	
136		富久山	八山田二丁目204	八山田二丁目11号線 八山田二丁目12号線	優先道路がわかりにくい	○
137			八山田三丁目204	八山田二丁目三丁目線 八山田西五丁目14号線	優先道路がわかりにくい	○
138	八山田四丁目160		北久保2号線 八山田四丁目6号線	優先道路がわかりにくい	○	
139	八山田五丁目452		八山田五丁目7号線 八山田五丁目4号線	見通しが悪い	○	
140	八山田西二丁目242		八山田西二丁目5号線 八山田西二丁目3号線	優先道路がわかりにくい	ー	
141	八山田西三丁目149		八山田西三丁目八山田西二丁目線 八山田西三丁目10号線	優先道路がわかりにくい	ー	
142	八山田西三丁目164		八山田西三丁目八山田西二丁目線 八山田西三丁目8号線	優先道路がわかりにくい	ー	
143	八山田西四丁目9		八山田西四丁目15号線 八山田西四丁目16号線	優先道路がわかりにくい	○	
144	八山田西四丁目30		八山田二丁目三丁目線 八山田三丁目4号線	優先道路がわかりにくい	○	
145	八山田西四丁目83		八山田西四丁目7号線 八山田西四丁目8号線	優先道路がわかりにくい	ー	
146	八山田西四丁目179		八山田西四丁目2号線 八山田西四丁目1号線	優先道路がわかりにくい	○	
147	八山田西五丁目284		八山田西五丁目6号線 八山田西五丁目7号線	優先道路がわかりにくい	○	
148	富久山町八山田字細田原3-18		富田前田沢線 八山田2号線	優先道路がわかりにくい	○	
149	富久山町八山田字坂下1-1		尾池鶴見坦線 館前坂下線	優先道路がわかりにくい	○	
150	富久山町八山田字館前103-2		八山田2号線 市道館前2号線	見通しが悪い	ー	
151	富久山町八山田字菱池17-4		西永年南原線 北ノ林1号線	優先道路がわかりにくい	○	
152	富久山町久保田字本木93		我妻3号線と市道本木我妻線 岡ノ城境田1号線	見通しが悪い	○	
153	富久山町久保田字我妻117		岡ノ城境田1号線 我妻3号線	見通しが悪い	○	
154	富久山町久保田字我妻136	岡ノ城境田1号線 我妻岡ノ城線	見通しが悪い	ー		
155	富久山町久保田字石堂35-4	水口大久保線 梅田石堂3号線	優先道路がわかりにくい	○		
156	富久山町久保田字石堂22	水口大久保線 久保田石堂2号線	優先道路がわかりにくい	○		

危険交差点の点検一覧表

対策の検討：○市の対応 △公安委員会の対応 -対策不要

No.	地区	住所	路線	要望理由	対策の検討	
157	富久山	富久山町久保田字本木54-2	本木岡ノ城線 本木我妻線	優先道路がわかりにくい	—	
158		富久山町久保田字我妻79-1	本木我妻線 我妻岡ノ城線	優先道路がわかりにくい	○	
159		富久山町久保田字麓山115-3	久保田三御堂線 麓山2号線	見通しが悪い	—	
160		富久山町久保田字麓山54-3	久保田三御堂線 麓山5号線	見通しが悪い	—	
161		富久山町久保田字三御堂12-2	久保田三御堂線 石堂三御堂線	見通しが悪い	○	
162		富久山町久保田字三御堂15-1	久保田三御堂線 三御堂1号線	見通しが悪い	—	
163		富久山町久保田字下河原123-1	太郎殿前古坦1号線 久保田下河原3号線	優先道路がわかりにくい	○	
164		富久山町久保田字下河原38-2	太郎殿前古坦1号線 古坦下河原1号線	優先道路がわかりにくい	○	
165		富久山町久保田字古坦131-4	古坦太郎殿前2号線 下河原太郎殿前1号線	優先道路がわかりにくい	—	
166		富久山町久保田字三御堂122-2	三御堂下双又線 三御堂三角堂線	優先道路がわかりにくい	○	
167		富久山町久保田字三御堂129-10	三御堂下双又線 久保田三御堂3号線	優先道路がわかりにくい	—	
168		富久山町福原字猪田29-1	鎌田猪田線 鳴伊賀東線	優先道路がわかりにくい	○	
169		富久山町福原字左内90-63	宝田白石田線 左内1号線	優先道路がわかりにくい	○	
170		湖南	湖南町三代字原木1148	御代原木線 御代1号線	見通しが悪い	○
171			湖南町三代字御代1155-2	御代1号線 法定外道路	見通しが悪い	○
172			湖南町福良字畑田181-1	谷地山杉ノ前線 山田五斗時線	優先道路がわかりにくい	○
173			湖南町舟津字ヲボケ沼1	浜前襟先線 片貝堀浜前線	優先道路がわかりにくい	○
174			湖南町館字上高野52	館線 浜前襟先線	優先道路がわかりにくい	○
175		熱海	熱海町安子島字北原24-54	之内安子島線 一ノ谷北原線	見通しが悪い	○
176	上伊豆島一丁目25		上伊豆島長橋線 上伊豆島一丁目4号線	優先道路がわかりにくい	○	
177	田村	田村町小川字岡市6	下田3号線 県道須賀川三春線	見通しが悪い	○	
178		田村町小川字戸ノ内80-4	大供小川線 戸ノ内田中、戸ノ内5号線	見通しが悪い	○	
179		田村町山中字上野90-2	山中本郷線 県道須賀川三春線	見通しが悪い	○	
180		田村町山中字鬼越91-1	日照田鬼越線 国道49号	見通しが悪い	○	
181		田村町山中字鬼越518-3	鬼越団子田線 国道49号	見通しが悪い	○	
182		田村町山中字枇杷沢264-6	枇杷沢天井田2号線 山中守山線	見通しが悪い	○	
183		田村町金沢字大谷地234-10	荒井外堀線 大供小川線	優先道路がわかりにくい	○	
184		田村町谷田川字北田9	北表2号線 国道49号	見通しが悪い	○	
185		田村町谷田川字町畑11-1	町畑小石塚線 国道49号	見通しが悪い	—	
186		田村町守山字湯ノ川85-1	湯ノ川駒形5号線 県道江持谷田川停車場線	見通しが悪い	○	
187		田村町正直字南17-1	正直金屋線 県道田村安積線	見通しが悪い	○	
188		田村町正直字北22-3	新館西線 正直金屋線	見通しが悪い	○	
189		田村町金屋字水上35-1	水上豆田線 正直金屋線	見通しが悪い	○	
190		田村町金屋字水上4	水上豆田線 蛭田上川原線	見通しが悪い	○	
191		田村町金屋字マセ口14-2	マセ口下夕川原線 冬室マセ口線	見通しが悪い	○	
192		田村町金屋字西川原80-3	西川原新家線 西川原川下夕河原線	見通しが悪い	—	
193		田村町上行合字北古川97	北古川線 金屋水門町2号線	見通しが悪い	○	
194		田村町下行合字古道内122-2	古道内3号線 朝日舞5号線	見通しが悪い	○	
195		田村町下行合字宮田130-25	下行合宮田12号線 宮田5号線	優先道路がわかりにくい	○	

危険交差点の点検一覧表

対策の検討：○市の対応 △公安委員会の対応 —対策不要

No.	地区	住 所	路 線	要望理由	対策の 検討
196	田村	田村町手代木字三斗蒔34	手代木上行合線 森内西田線	優先道路がわかりにくい	○
197		田村町手代木字永作236-1	永作館線と市道永作線 妻見塚川窪1号線	優先道路がわかりにくい	○
198		田村町桜ヶ丘一丁目59	桜ヶ丘一丁目7号線 宿亀河内線	優先道路がわかりにくい	△
199		田村町桜ヶ丘一丁目170	桜ヶ丘一丁目4号線 桜ヶ丘一丁目7号線	見通しが悪い	△
200		田村町桜ヶ丘一丁目226	南山田田ノ保線 桜ヶ丘一丁目13号線	見通しが悪い	—
201		田村町桜ヶ丘二丁目1	南山田田ノ保線 桜ヶ丘一丁目3号線	見通しが悪い	○
202		田村町桜ヶ丘二丁目2	南山田田ノ保線 桜ヶ丘一丁目4号線	見通しが悪い	○
203		田村町桜ヶ丘二丁目27	南山田田ノ保線 法定外道路	見通しが悪い	○
204		田村町桜ヶ丘二丁目90	桜ヶ丘二丁目3号線 桜ヶ丘二丁目18号線	見通しが悪い	○
205		田村町桜ヶ丘二丁目115、297-17	桜ヶ丘二丁目3号線 桜ヶ丘二丁目11号線	見通しが悪い	○
206		田村町桜ヶ丘二丁目144	桜ヶ丘二丁目13号線 桜ヶ丘二丁目18号線	見通しが悪い	△
207		田村町桜ヶ丘二丁目203	桜ヶ丘二丁目3号線 桜ヶ丘二丁目7号線	見通しが悪い	○
208		田村町桜ヶ丘二丁目295-54	桜ヶ丘二丁目24号線 桜ヶ丘二丁目26号線	見通しが悪い	○
209		田村町桜ヶ丘二丁目365	桜ヶ丘二丁目6号線 桜ヶ丘二丁目1号線	見通しが悪い	○
210	田村町守山字権現壇165-1	駒形1号線 権現壇坂ノ上線	見通しが悪い	○	
211	西田	西田町鬼生田字前田407	主要地方道二本松金屋線 鬼生田日和田線	優先道路がわかりにくい	△
212		西田町鬼生田字石堂1194	石堂13号線 沢田石堂線	優先道路がわかりにくい	○
213		西田町土棚字内出694-2	三丁目土棚線 石田石之鼻1号線	見通しが悪い	—
214	中田	中田町下枝字五百目55	県道小野郡山線 下枝牛糞本郷線	見通しが悪い	○
215		中田町柳橋字石畑520-9	農道 柳橋黒木線	見通しが悪い	○
216		中田町柳橋字久根込564	農道 町久根込線	優先道路がわかりにくい	○
217		中田町柳橋字小中里217	柳橋黒木線 町石畑1号線	優先道路がわかりにくい	○
218		中田町牛字糞本字袋内1-1	下枝牛糞本郷線 荒町亀石線	優先道路がわかりにくい	○
219		中田町高倉字弥五郎253	緑ヶ丘東二丁目仲田線 法定外道路	優先道路がわかりにくい	○
220		中田町高倉字弥五郎202	緑ヶ丘東二丁目仲田線 法定外道路	見通しが悪い	○
221		中田町高倉字三渡13-2	法定外道路 県道小野郡山線	見通しが悪い	○
222		中田町高倉字宮ノ脇198-1	主要地方道小野郡山線 槻ノ口宮ノ脇線	見通しが悪い	○

危険交差点の点検一覧表

対策の検討：○市の対応 △公安委員会の対応 ー対策不要

No.	地区	住所	路線	要望理由	対策の検討
(追加)					
223	本庁	清水台二丁目227 地先	清水台二丁目赤木町1号線 大町一桑野二丁目線	見通しが悪い	○
224		開成三丁目3番7 地先	開成三丁目7号線 開成三丁目11号線	見通しが悪い	○
225		島二丁目25-8 地先	島二丁目25号線 島二丁目16号線	見通しが悪い	△
226		桑野四丁目9-9 地先	桑野四並木五丁目1号線 桑野四丁目8号線	見通しが悪い	○
227		堤三丁目200 地先	中野一土瓜一丁目線 堤三丁目1号線	見通しが悪い	○
228		大槻町字針生下33-5 地先	針生下御十日線 菜根屋敷針生前田線	見通しが悪い	○
229		大槻町字針生下12-1 地先	菜根屋敷針生前田線 八坦線	見通しが悪い	○
230		大槻町字笹ノ台68 地先	菜根屋敷針生北線 笹ノ台林ノ北線	見通しが悪い	○
231		本庁東部	小原田二丁目536-2 地先	古川小原田二丁目線 小原田昭和線	見通しが悪い
232	蒲倉町字七ッ割39-1 地先		県道斉藤下行合線 沢目木新町線	見通しが悪い	○
233	本庁東部	緑ヶ丘西三丁目11-1 地先	緑ヶ丘西一丁目1号線 緑ヶ丘西一丁目2号線	見通しが悪い	△
234		緑ヶ丘西一丁目4-1 地先	緑ヶ丘西一丁目10号線 緑ヶ丘西一丁目1号線	見通しが悪い	○
235		緑ヶ丘西一丁目2-1 地先	緑ヶ丘西一丁目1号線 緑ヶ丘西一丁目11号線	見通しが悪い	○
236		緑ヶ丘東六丁目 22-6 地先	緑ヶ丘東三丁目一丁目線 緑ヶ丘東六丁目七丁目1号線	見通しが悪い	○
237		横塚二丁目26 地先	横塚二丁目3号線 佐野良横塚線	見通しが悪い	ー
238		緑ヶ丘東六丁目12 地先	緑ヶ丘東六丁目七丁目1号線 緑ヶ丘東六丁目4号線	見通しが悪い	○
239		緑ヶ丘東八丁目8-1 地先	緑ヶ丘東八丁目6号線 緑ヶ丘東八丁目4号線	見通しが悪い	○
240		緑ヶ丘東八丁目14-5 地先	赤沼方八町線 緑ヶ丘東七丁目八丁目1号線	見通しが悪い	△
241	大平町字彫田85-6 地先	緑ヶ丘西三丁目前田線 彫田2号線	見通しが悪い	△	
242	富田	町東一丁目151 地先	町東一丁目3号線 町東一丁目三丁目2号線	見通しが悪い	○
243		富田町字中亀田29番1 地先	国道49号 原中下亀田線、中亀田1号線	見通しが悪い	○
244		希望ヶ丘11番10 地先	希望ヶ丘2号線 希望ヶ丘30号線	見通しが悪い	△
245	大槻	大槻町字室ノ木91-2 地先	室ノ木前十字線 針生室ノ木線	優先道路がわかりにくい	○
246		静西一丁目135 地先	谷地本町下町線 静西一中野二丁目1号線	見通しが悪い	△
247	安積	安積町荒井字河葉池1番41 地先	河葉池年柄1号線 河葉池下北井前2号線	見通しが悪い	○
248		安積荒井二丁目180 地先	荒井二丁目南前田線 安積荒井二丁目2号線	見通しが悪い	○
249	三穂田	三穂田町八幡字東屋敷5 地先	県道郡山長沼線 東屋敷線	見通しが悪い	△
250		三穂田町八幡字東屋敷1 地先	県道郡山長沼線 鍋山八幡線	見通しが悪い	△
251		三穂田町大谷字大谷前田2 地先	県道郡山長沼線 東中ノ内大谷前田線	見通しが悪い	○
252	熱海	熱海町安子島字桜畑112-2 地先	県道安子ヶ島停車場線 安子島1号線	見通しが悪い	△
253		熱海町安子島字石田110北側交差点 地先	安子島石田1号線 下平五輪塔2号線	見通しが悪い	○
254		熱海町下伊豆島字和久台147-1 地先	下伊豆島線 地田東東原線	見通しが悪い	○
255	逢瀬	逢瀬町河内字塩ノ原前44-4 地先	大界江下線 蔵田東長倉線	見通しが悪い	○

危険交差点の点検一覧表

対策の検討：○市の対応 △公安委員会の対応 —対策不要

No.	地区	住 所	路 線	要望理由	対策の 検討
256	逢瀬	逢瀬町河内字鳥越97-2 地先	県道河内郡山線 笹内鳥越線	見通しが悪い	△
257	片平	片平町字新蟻塚96-2 地先	出馨森新蟻塚線 新蟻塚西高森線	優先道路がわかりにくい	○
258		片平町字並西勝19-7 地先	中道門口線 並木片平線	見通しが悪い	△
259		片平町字田中79 地先	県道郡山矢吹線 館堀田中線	優先道路がわかりにくい	△
260		片平町字窪南8-2 地先	並木片平線 片平2号線	優先道路がわかりにくい	○
261		片平町字西清水台18-1 地先	並木片平線 館堀田中線	優先道路がわかりにくい	○
262	喜久田	喜久田町卸一丁目58-4 地先	卸一丁目1号線 卸一丁目金久保線	見通しが悪い	△
263		喜久田町卸一丁目131-1 地先	早稲原卸一丁目線 卸一丁目6号線	優先道路がわかりにくい	△
264		喜久田町字瓜坪屋敷24-1 地先	県道郡山矢吹線 諏訪内瓜坪屋敷線	見通しが悪い	○
265		喜久田町早稲原字伝左エ門原3-121 地先	日和田堀之内線 伝左エ門原2号線	見通しが悪い	○
266	日和田	日和田町高倉字南35 地先	横森安齊山線 南新中道線	見通しが悪い	○
267	日和田	日和田町字不動坦3-3 地先	不動坦小原線 不動坦黒沢線	優先道路がわかりにくい	○
268		日和田町字中池51 地先	中池坂下線 太夫清水伝左エ門原線	優先道路がわかりにくい	○
269		日和田町字宮ノ入33 地先	桑野日和田線 道場宮ノ入線	見通しが悪い	○
270	富久山	富久山町久保田字三御堂143-3 地先	三御堂5号線 三御堂三角堂線	見通しが悪い	○
271		富久山町久保田字三御堂123-5 地先	北谷榎形線 三御堂5号線	見通しが悪い	○
272	湖南	湖南町赤津字北町4642 地先	国道294号 赤津線	見通しが悪い	△
273		湖南町赤津字下野3616 地先	赤津2号線 諏訪前下野線	見通しが悪い	○
274	田村	田村町守山字殿町1番1 地先	上道渡守山線 守山殿町2号線	優先道路がわかりにくい	○
275		田村町小川字後田152-1 地先	県道須賀川三春線 後田道場窪2号線	優先道路がわかりにくい	△
276		田村町御代田字新屋敷53 地先	県道田村安積線 守山金屋線	見通しが悪い	△
277		田村町守山字湯ノ川56 地先	県道江持谷田川停車場線 湯ノ川本地線	見通しが悪い	○
278	中田	中田町海老根字西ノ内5-1 地先	法定外道路 牛繪本郷海老根線	見通しが悪い	○
279		中田町海老根字明神前79 地先	県道小野郡山線 明神前永橋線	見通しが悪い	△
280		中田町中津川字町田前196 地先	県道小野郡山線 町田前小綱木1号線	見通しが悪い	—
281		中田町柳橋字町205 地先	県道小野郡山線 大古山町線	見通しが悪い	—
282		中田町柳橋字中倉146 地先	県道小野郡山線 農道	見通しが悪い	△
283		中田町下枝字久保31-1 地先	県道小野郡山線 県道谷田川三春線	見通しが悪い	△