

第1回 郡山市交通安全対策協議会通学路合同点検

小泉小学校 通学路の合同点検



本市では平成24年度より、通学路の安全を確保し、交通事故を防止するために、国・県・市の道路管理者、警察、教育委員会、学校、PTA、地域の自治会連合会、交通安全関係団体等と連携して通学路の合同点検を行っています。平成29年度も危険箇所として各小・中学校や地域の皆様からあげられた通学路の安全点検を実施しています。

日時：平成29年5月23日（火）

合同点検：午前7:20～午前 9:05

対策会議：午前9:20～午前10:20

点検箇所

《小泉小学校通学路》

- ① 富久山町北小泉から堂坂付近
- ② 富久山町南小泉石舟ガード付近
- ③ 富久山町字石舟付近（南小泉集会所付近）
- ④ 富久山町福原付近
- ⑤ 富久山町福原 逢隅橋

視察箇所

富久山町南小泉（南小泉集会所からニュータウンにかけて）




①



②



③



④



⑤



視察箇所

合同点検終了後、小泉小学校で対策会議を実施し、点検結果に基づきどのような対策を行うべきかについて協議しました。各関係者は協議内容を踏まえ、今後実施可能な対策を行い、児童生徒の通学路の安全確保を図っていくことが確認されました。



【対策協議会：小泉小学校】

対策案

【小泉小学校点検箇所の対策案】

- ① 「ガードレールの設置」「ラバーポールの設置」「路面表示」「標識移設の検討」等
- ② 「カーブミラーの設置」「路面表示・区画線の補修」「ラバーポールの設置」等
- ③ 「横断歩道設置の検討」「ラバーポールの設置」「看板の設置」「路面表示・区画線の補修」「カーブミラーの設置」等
- ④ 「ガードレールの設置」「ラバーポールの設置」「路面のカラー化」等
- ⑤ 「転落防止柵の修繕」

※今回検討された対策については、本年度中に内容を取りまとめ、方法や予算等について計画します。次年度以降、実施可能なところから対策を進めてまいります。



県道や国道に隣接する小泉小学校では、交通量の多い、幹線道路沿いに児童が登下校しています。

今回点検を行った磐越東線ガード下(石舟ガード：箇所②)の県道は、幅員が非常に狭く、車両のすれ違いも難しい状況です。通勤時は横断待ちの車両、自転車、歩行者による渋滞も発生し、車との接近、接触事故の危険があります。

児童の皆さんは一列歩行を守り、周囲の状況に十分注意を払い登下校しましょう。

ドライバーの皆さんは、特に子どもたちの登下校時間帯の運転では、**減速、一時停止、安全確認**を十分に行い、歩行者を優先する運転を心がけてください。

市民の皆さんで、子どもたちを交通事故から守りましょう！

