



## 西田学園 通学路の合同点検



本市では平成24年度から、通学路の安全を確保し、交通事故を防止するために、国・県・市の道路管理者、警察、教育委員会、学校、PTA、地域の自治会連合会、交通安全関係団体等と連携して通学路の合同点検を行っています。平成30年度も危険箇所として各市立学校や地域の皆様からあげられた通学路の安全点検を実施しています。

日時：平成30年5月28日（月）

合同点検：午前7:20～午前 8:45

対策会議：午前9:00～午前10:00

### 点検箇所

#### 《西田学園通学路》

- ① 西田町土棚字内出 地内  
交差点
- ② 西田町鬼生田字杉内 地内  
(交差点から鬼生田方面)
- ③ 西田町三町目字鍋焼田 地内
- ④ 西田町土棚字内出 地内



【対策会議：西田学園】



合同点検終了後、西田学園で対策会議を実施し、点検結果に基づきどのような対策を行うべきかについて協議しました。各関係者は協議内容を踏まえ、今後実施可能な対策を行い、児童生徒の通学路の安全確保を図っていくことが確認されました。

### 対策案



#### 【西田学園点検箇所の対策案】

- ① 「信号機・横断歩道の設置」「ドライバーへの指導」等
- ② 「区画線の補修」「グリーンベルト・ラバーポールの設置」「草刈り」等
- ③ 「歩道動線のカラー化」「ドライバーへの安全指導」「児童への指導(広域農道を横断しない)」「草刈り」等
- ④ 「区画線の補修」「草刈り」「歩道整備」「速度制限」等



※今回検討された対策案については、本年度中に内容を取りまとめ、方法や予算等について計画します。次年度以降、実施可能なところから対策を進めてまいります。



西田学園では、平成28年度から開校を見据えた通学路の安全点検が実施され、対策や整備が進められてきました。開校を迎えた今年度も広域農道を中心に学園周辺の通学路について点検が実施されました。

学園西側を縦断する広域農道は、幹線道路として交通量の増加が著しく、トラックなどの大型車両が頻りに往来しています。

点検箇所となる広域農道交差点から北側の通学路(箇所番号②)では、児童生徒が歩行する路肩部が狭いことから、車両との接近の恐れがあります。

このような状況を受け、対策会議では、ドライバーへ注意を喚起し、減速を促すために薄くなった区画線の再塗装やグリーンベルト(歩行空間を緑色にカラー化する)の設置について検討されました。

児童生徒が安全に登下校できるよう、引き続き交通当番や見守り活動など、地域の皆様、保護者の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

ドライバーの皆さん、  
歩行者に優しい運転を  
心がけてくださいね！

