



喜久田小学校、喜久田中学校 通学路の合同点検



本市では平成24年度から、通学路の安全を確保し、交通事故を防止するために、国・県・市の道路管理者、警察、教育委員会、学校、PTA、地域の自治会連合会、交通安全関係団体等と連携して通学路の合同点検を行っています。平成30年度も危険箇所として各市立学校や地域の皆様からあげられた通学路の安全点検を実施しています。

日時：平成30年6月12日（火）

合同点検：午前7:20～午前8:05

対策会議：午前8:20～午前9:20

点検箇所

《喜久田小学校》

- ①喜久田町早稲原字小段
(県道・岩根・日和田線)



《喜久田中学校》

- ②喜久田町堀之内字下上ノ台
(中学校校門付近)



《喜久田中学校》

- ③喜久田町堀之内字下上ノ台
(中学校東側道路)



【対策会議：喜久田中学校】



合同点検終了後、喜久田中学校で対策会議を実施し、点検結果に基づきどのような対策を行うべきかについて協議しました。各関係者は協議内容を踏まえ、今後実施可能な対策を行い、児童生徒の通学路の安全確保を図っていくことが確認されました。

対策案

【喜久田小学校点検箇所の対策案】

- ① 「外側線の補修、路面表示の設置」「ダイヤモンド、停止線、横断歩道の補修」「路肩土砂撤去、グリーンベルトの設置」「歩行者たまり場設置」「看板の設置」等

【喜久田中学校点検箇所の対策案】

- ② 「外側線の補修」「グリーンベルトの設置」等
③ 「カーブミラーの設置」

※今回検討された対策案については、本年度中に内容を取りまとめ、方法や予算等について計画します。次年度以降、実施可能なところから対策を進めてまいります。

今回点検を実施した喜久田小中学校区は、周囲を国道や県道などの幹線道路に囲まれ、通学路における通過車両(抜け道利用)の危険性が以前から指摘されてきました。

点検箇所となる喜久田中学校東側の通学路(箇所番号②)は、中学校正門に面し、小学校への通学路でもあることから、多くの児童生徒が集中して登下校しています。この狭い通学路を、県道(荒井日和田線)への抜け道として車両が頻りに往来しています。

これを受け、対策会議では、ドライバーへ注意を喚起し、減速を促す対策として、薄くなった外側線の再塗装やグリーンベルト(歩行空間を緑色にカラー化する)の設置について検討されました。

ドライバーの皆さんは、特に児童生徒の登下校時間帯の運転では、減速、一時停止、安全確認を十分に行い、歩行者を優先する運転を心がけてください。

市民の皆さんで
子どもたちを交通事故
から守りましょう!

