



安積第一小学校、永盛小学校 通学路の合同点検



本市では平成24年度から、通学路の安全を確保し、交通事故を防止するために、国・県・市の道路管理者、警察、教育委員会、学校、PTA、地域の自治会連合会、交通安全関係団体等と連携して通学路の合同点検を行っています。平成30年度も危険箇所として各市立学校や地域の皆様からあげられた通学路の安全点検を実施しています。

日時：平成30年7月4日（水）

合同点検：午前7:25～午前 9:15

対策会議：午前9:30～午前10:30

点検箇所

《安積第一小学校》

- ①安積町笹川字西長久保 地内 十字路
- ②安積町長久保一丁目 地内 丁字路

《永盛小学校》

- ③安積町日出山字旧屋敷 地内
- ④安積町日出山字一本松 地内



【対策会議：永盛小学校】

合同点検終了後、永盛小学校で対策会議を実施し、点検結果に基づきどのような対策を行うべきかについて協議しました。各関係者は協議内容を踏まえ、今後実施可能な対策を行い、児童生徒の通学路の安全確保を図っていくことが確認されました。



対策案



【安積第一小学校点検箇所の対策案】

- ① 「外側線の引き直し(内側へ)」 「グリーンベルトの設置」 「ラバーポールの設置」 「路面標示の設置」等
- ② 「交差点のカラー化」 「路面標示の設置」等

【永盛小学校点検箇所の対策案】

- ③ 「路面標示の設置」 「外側線の設置」 「草刈り」 「停止線の補修」等
- ④ 「速度規制の看板設置」 「自転車マナーの指導」等

※今回検討された対策案については、本年度中に内容を取りまとめ、方法や予算等について計画します。次年度以降、実施可能なところから対策を進めてまいります。

安積地区の小学校、安積第一小学校と永盛小学校では、ともに交通量の多い交差点の点検が実施されました。

安積第一小学校の点検箇所となる交差点(箇所番号①)は、見通しの悪い変則交差点のため、ドライバーが児童の横断に気づかず進入する恐れがあります。また、交差点付近では歩道が一部途切れていることから、子どもたちの歩行スペースが明確ではありません。

これを受け、対策会議では、減速を促す路面標示やグリーンベルトの設置(歩行部を緑色にカラー化する)について検討されました。

続いて、永盛小学校では、東北新幹線高架下の交差点(箇所番号③)について点検が実施されました。幅員の狭い道路が交差する点検箇所では、幹線道路へ抜ける通過車両に加え、高校や大学へと急ぐ自転車の走行も多く見られます。

これを受け、対策会議では、減速を促す路面標示や歩行空間を明確にする外側線の設置について検討されました。

ドライバーの皆さん、歩行者に優しい運転を心がけてくださいね!

