

第1回 通学路の安全確保に向けた合同点検（高瀬小学校、高瀬中学校区）

通学路の安全を確保し、交通事故を防止するために、国・県・市の道路管理者や警察、教育委員会や学校、PTAや地域の自治会連合会・交通安全関係団体等と連携して、平成26年度は平成24・25年度に合同点検を実施していない箇所と新たに危険箇所として合同点検が必要な箇所で行った通学路の安全点検を実施しました。

第1回 合同点検の様子（高瀬小学校、高瀬中学校区内で実施）

日時：平成26年9月2日（火） 合同点検：午前7:15～午前9:00

対策会議：午前9:15～午前10:10

【点検箇所】 高瀬小学校及び高瀬中学校区内の通学路（5箇所）

点検箇所①

上行合字良校地内

高瀬郵便局西側交差点

（高瀬小学校、高瀬中学校の通学路）



点検箇所②

上行合字良校地内

高瀬小・中学校前T字路交差点

（高瀬小学校、高瀬中学校の通学路）



点検箇所③

上行合沢向地内

（高瀬小学校、高瀬中学校の通学路）



点検箇所④

手代木館地内

(高瀬小学校、高瀬中学校の通学路)



点検箇所⑤

小川館地内

(高瀬小学校、高瀬中学校の通学路)



対策会議

高瀬小学校家庭科室にて

合同点検終了後、対策会議を実施し、点検結果に基づきどのような対策を行うべきかについて協議しました。

各関係者は協議内容を踏まえ、今後、実施可能な対策を行い、児童生徒の通学路の安全確保を図っていくことが確認されました。

【提案された対策例】

「歩道のカラー化」「交差点のカラー化及びゼブラゾーンによる区別」「交差点付近の減速表示」「横断歩道の新設」「道路の拡幅」「側溝蓋の設置」等



交差点は、交通事故の起きやすい場所です。

ドライバーの皆さんは、特に子どもたちの登下校時間帯の運転には十分注意してください。

市民の皆さんで子どもを交通事故から守りましょう！