



## 小原田小学校・永盛小学校 通学路の合同点検



本市では平成24年度から、通学路の安全を確保し、交通事故を防止するために、国・県・市の道路管理者、警察、教育委員会、学校、PTA、地域の自治会連合会、交通安全関係団体等と連携して通学路の合同点検を行っています。令和元年度も危険箇所として各市立学校や地域の皆様からあげられた通学路の安全点検を実施しています。

日時：令和元年7月5日（金）

合同点検：午前7:20～午前8:35

### 点検箇所

《小原田小学校の通学路》

①小原田五丁目 地内

《小原田小学校の通学路》

②小原田三丁目 地内

《永盛小学校の通学路》

③田村町金屋字上川原 地内



【対策会議：永盛小学校】

合同点検終了後、永盛小学校で対策会議を実施し、点検結果に基づきどのような対策を行うべきかについて協議しました。各関係者は協議内容を踏まえ、今後実施可能な対策を行い、児童生徒の通学路の安全確保を図っていくことが確認されました。



小原田小学校と永盛小学校ではともに生活道路となる幅員の狭い通学路について点検が行われました。

小原田小学校の点検箇所は、大勢の児童が登下校する学校東側の通学路でした。細く狭い通学路には、既に時間帯通行規制(7:30～8:30)が設置されていますが、誤って進入する車両もしばしば見られます。対策会議では、歩行者の存在を知らせ、注意を喚起するために路面標示の設置や(幅員が確保できる箇所へ)外側線・グリーンベルトの設置について検討されました。

続いて永盛小学校の通学路(箇所番号③)では見通しの効かない狭小な交差点について点検が行われました。点検箇所では、一時停止規制の無い優先道路の車両が減速せずに交差点へと進入しています。また、国道49号への抜け道利用の通行が多いことから、対策会議では、交差点への注意喚起に向けて、クロスマークや路面標示の設置について検討されました。

通学路の危険箇所については、ご家庭でもお子さんと一緒に話し合いいただき、『自分でしっかり安全確認』する習慣を身に付けるようご指導、ご協力をお願いいたします。

### 対策案

#### 【小原田小学校点検箇所の対策案】

- ① 「路面標示の設置」  
「グリーンベルト・外側線の設置」  
「交差点のカラー化」  
「片側への通学指導」等
- ② 「歩行者用信号機の設置の検討」

#### 【永盛小学校点検箇所の対策案】

- ③ 「路面標示の設置」  
「クロスマークの設置」  
「外側線・グリーンベルト設置の検討」等

※今回検討された対策案については、本年度中に内容を取りまとめ、方法や予算等について計画します。次年度以降、実施可能なところから対策を進めてまいります。

ドライバーの皆さん、  
子ども達に優しい運転を  
心がけてくださいね！

