



安積第一小学校 通学路の合同点検



本市では平成24年度から、通学路の安全を確保し、交通事故を防止するために、国・県・市の道路管理者、警察、教育委員会、学校、PTA、地域の自治会連合会、交通安全関係団体等と連携して通学路の合同点検を行っています。令和元年度も危険箇所として各市立学校や地域の皆様からあげられた通学路の安全点検を実施しています。

日時：令和元年7月8日（月）

合同点検：午前7:25～午前8:05

対策会議：午前8:20～午前9:20

点検箇所

《安積第一小学校の通学路》

- ①②安積町荒井字加正 地内
- ③④安積町荒井字北大部 地内



合同点検終了後、安積第一小学校で対策会議を実施し、点検結果に基づきどのような対策を行うべきかについて協議しました。各関係者は協議内容を踏まえ、今後実施可能な対策を行い、児童生徒の通学路の安全確保を図っていくことが確認されました。



【対策会議：安積第一小学校】

対策案



【安積第一小学校点検箇所の対策案】

①②について

- 一時停止規制の検討
- 一時停止規制の有無に応じた路面標示の検討
- 側溝蓋修繕、カーブミラーの角度調整

③④について

- グリーンベルトの設置
- 減速を促す路面標示
- 停止線の補修
- 狭隘箇所にはラバーポールの設置



※今回検討された対策案については、本年度中に内容を取りまとめ、方法や予算等について計画します。次年度以降、実施可能なところから対策を進めてまいります。

安積第一小学校では、住宅街の狭小な交差点(箇所番号①②)について点検が行われました。

同じような幅員の道路が交わる交差点には既に安全対策としてカーブミラーや交差点を示すクロスマークが設置されていますが、一時停止規制が設置されていません。交差点内の優先関係が不明確なことから、車両同士による出会い頭の事故が発生しています。朝は登校班の集合場所でもあり、こうした車両同士の事故に児童が巻き込まれることも懸念されます。

このような状況を踏まえ、対策会議では、ドライバーに注意を喚起し交差点内の視認性を高める為に路面標示の設置やカーブミラーの角度調整などについて検討されました。

通学路の危険箇所については、ご家庭でもお子さんと一緒に話し合いいただき、『自分でしっかり安全確認』する習慣を身に付けるようご指導、ご協力をお願いいたします。

ドライバーの皆さん、
子ども達に優しい運転
を心がけてください

