



日和田中学校 通学路の合同点検



本市では平成24年度から、通学路の安全を確保し、交通事故を防止するために、国・県・市の道路管理者、警察、教育委員会、学校、PTA、地域の自治会連合会、交通安全関係団体等と連携して通学路の合同点検を行っています。令和2年度も危険箇所として各市立学校や地域の皆様からあげられた通学路の安全点検を実施しています。

点検箇所

日時：令和2年9月8日（火）

合同点検：午前7:25～午前8:20

対策会議：午前8:30～午前9:30

《日和田中学校の通学路》

- ①日和田町字沼田 地内 県道からの坂道
- ②日和田町字沼田 地内 県道下トンネル
- ③日和田町字広野入交差点



①



②



③



【対策会議：日和田中学校】

合同点検終了後、日和田中学校で対策会議を実施し、点検結果に基づきどのような対策を行うべきかについて協議しました。各関係者は協議内容を踏まえ、今後実施可能な対策を行い、児童生徒の通学路の安全確保を図っていくことが確認されました。

なお、今年度は『三密』を避けるため、屋外にて対策会議が実施されました。

日和田中学校では、昨年度に続き、今年度も沼田地内の通学路（箇所番号①）について点検が行われました。日和田小学校の児童も登下校するこの通学路は県道（岩根日和田線）に接続する幅員の狭い急こう配の坂道ですが、県道と日和田駅を結ぶ通勤経路にあたり、交通の往来が頻繁です。点検当日も県道からこの坂道を下る歩行児童や自転車通学生が車両の間を縫って登校している様子が見られました。

同箇所にはすでに過去の点検を受けて、グリーンベルト（歩行部を緑色にカラー化する）やすべり止め舗装、カラー舗装等の対策が実施されていますが、点検時には、坂道の法面に雑草が茂り、歩行部となるグリーンベルトが隠れている状況でした。

対策会議では、この雑草の除去について協議されたほか、小学校へと向かう児童が坂道の下でグリーンベルトのない反対側へと道路を横断していることから、横断の危険を避けるために道路両側へグリーンベルトを設置する案が検討されました。

通学路の危険箇所については、ご家庭でもお子さんと一緒に話し合いいただき、『自分でしっかり安全確認』する習慣を身に付けるようご指導、ご協力をお願いいたします。

対策案



【日和田中学校点検箇所の対策案】

①について

- ◎ 法面の除草
- ◎ グリーンベルトの設置(両側) 等

②について

- ◎ 法面の除草
- ◎ カーブミラーの増設 等

③について

- ◎ 「止まれ」の路面標示の補修



※今回検討された対策案については、本年度中に内容を取りまとめ、方法や予算等について計画します。次年度以降、実施可能なところから対策を進めてまいります。

ドライバーの皆さん、
子ども達に優しい運転を
心がけてくださいね！

