

・平成29年度水質調査結果一覧

採水地点			採水日	天候	一般項目		放射性セシウム濃度 (Bq/L)	
河川名	地点名	透視度			電気伝導度	Cs-134	CS-137	
		(cm)			(mS/m)			
No.1	逢瀬川	馬場川合流前	6月7日	くもり	100以上	15	不検出	不検出
			9月11日	晴れ	100以上	18	不検出	不検出
			12月6日	晴れ	100以上	16	不検出	不検出
			3月12日	くもり	100以上	10	不検出	不検出
No.2		幕ノ内橋	6月7日	くもり	77cm	18	不検出	不検出
			9月11日	晴れ	100以上	24	不検出	不検出
			12月6日	晴れ	100以上	29	不検出	不検出
			3月12日	くもり	100以上	16	不検出	不検出
No.3	亀田川	逢瀬川合流前	6月13日	くもり	56cm	16	不検出	不検出
			9月11日	晴れ	100以上	20	不検出	不検出
			12月6日	晴れ	68cm	28	不検出	不検出
			3月12日	くもり	71cm	33	不検出	不検出
No.4	五百川	石筵川合流後	7月14日	晴れ	100以上	11	不検出	不検出
			9月11日	晴れ	100以上	9	不検出	不検出
			11月7日	晴れ	100以上	7	不検出	不検出
			1月17日	くもり	100以上	9	不検出	不検出
No.5	藤田川	阿武隈川合流前	6月13日	くもり	55cm	22	不検出	不検出
			9月5日	晴れ	100以上	23	不検出	不検出
			12月7日	晴れ	100以上	35	不検出	不検出
			3月13日	晴れ	66cm	22	不検出	不検出
No.6	桜川	小泉橋	6月13日	くもり	100以上	70	不検出	不検出
			9月5日	晴れ	100以上	54	不検出	不検出
			12月7日	晴れ	100以上	43	不検出	不検出
			3月13日	晴れ	100以上	43	不検出	不検出
No.7	谷田川	谷田川橋	6月7日	くもり	100以上	26	不検出	不検出
			9月5日	晴れ	100以上	23	不検出	不検出
			12月6日	晴れ	100以上	20	不検出	不検出
			3月13日	晴れ	87cm	16	不検出	不検出
No.8	笹原川	新橋	7月14日	晴れ	36cm	17	不検出	不検出
			9月5日	晴れ	64cm	15	不検出	不検出
			11月7日	晴れ	100以上	17	不検出	不検出
			1月11日	晴れ	97cm	16	不検出	不検出
No.9	舟津川	舟津橋	4月19日	くもり	100以上	6	不検出	不検出
			6月5日	晴れ	100以上	9	不検出	不検出
			8月7日	晴れ	100以上	8	不検出	不検出
			10月11日	くもり	100以上	9	不検出	不検出
No.10	菅川	三浜橋	4月19日	くもり	100以上	4	不検出	不検出
			6月5日	晴れ	100以上	8	不検出	不検出
			8月7日	晴れ	100以上	7	不検出	不検出
			10月11日	くもり	100以上	6	不検出	不検出
No.11	常夏川	大作橋	4月19日	雨	100以上	5	不検出	不検出
			6月5日	晴れ	100以上	9	不検出	不検出
			8月7日	晴れ	100以上	7	不検出	不検出
			10月11日	くもり	100以上	7	不検出	不検出

・平成29年度底質調査結果一覧

採取地点			採取日	天候	含水率 (%)	放射性セシウム濃度 (Bq/kg)		
河川名	地点名	Cs-134				CS-137	合計	
No.1	逢瀬川	馬場川合流前	9月11日	晴れ	28.7	不検出	141	140
			3月12日	くもり	26.8	不検出	49.3	49
幕ノ内橋		9月11日	晴れ	17.9	不検出	155	160	
		3月12日	くもり	15.1	不検出	76.0	76	
No.3	亀田川	逢瀬川合流前	9月11日	晴れ	18.5	不検出	220	220
			3月12日	くもり	20.7	29.4	242	270
No.4	五百川	石筵川合流後	7月14日	晴れ	29.6	不検出	58.7	59
			1月17日	くもり	30.8	不検出	36.6	37
No.5	藤田川	阿武隈川合流前	9月5日	晴れ	20.3	不検出	50.2	50
			3月13日	晴れ	16.7	不検出	59.7	60
No.6	桜川	小泉橋	9月5日	晴れ	21.8	不検出	不検出	不検出
			3月13日	晴れ	20.0	不検出	29.2	29
No.7	谷田川	谷田川橋	9月5日	晴れ	17.7	不検出	不検出	不検出
			3月13日	晴れ	34.3	不検出	83.7	84
No.8	笹原川	新橋	7月14日	晴れ	42.0	41.6	466	510
			1月11日	晴れ	24.7	不検出	86.7	87
No.9	舟津川	舟津橋	4月19日	くもり	33.7	不検出	18.4	18
			8月7日	晴れ	23.7	不検出	不検出	不検出
No.10	菅川	三浜橋	4月19日	くもり	27.6	不検出	不検出	不検出
			8月7日	晴れ	27.5	不検出	不検出	不検出
No.11	常夏川	大作橋	4月19日	雨	23.1	不検出	不検出	不検出
			8月7日	晴れ	17.5	不検出	不検出	不検出