



安積第二小学校・安積第二中学校 通学路の合同点検



本市では平成24年度から、通学路の安全を確保し、交通事故を防止するために、国・県・市の道路管理者、警察、教育委員会、学校、PTA、地域の自治会連合会、交通安全関係団体等と連携して通学路の合同点検を行っています。令和5年度も危険箇所として各市立学校や地域の皆様からあげられた通学路の安全点検を実施しています。

日時：令和5年6月6日（火）

合同点検：午前7:25～8:00 午前8:45～9:25

対策会議：午前8:10～8:30 午前9:35～9:55

点検箇所



①



②

《安積第二小学校の通学路》

①安積町牛庭二丁目 地内(市道：牛庭大槻線)

〔通学路の状況〕

押しボタン式信号機が設置された交差点では、児童が横断する箇所(南から北)に横断歩道が設置されていません。更に、南から左折する車両が減速せずに交差点に進入するケースも見られることから、横断時の安全確保が課題になっています。

《安積第二中学校の通学路》

②三穂田町川田字南下川原 地内(市道：田向南下川原線)

〔通学路の状況〕

住宅街サンステージこおりやまから通学する大勢の子ども達が横断する交差点になります。車両の通勤経路にもあたるため、付近では渋滞が発生し、横断待ちの児童生徒と車両との接触が危惧されます。



③



④

③安積町笹川字明見前 地内(市道：笹川川田線)

〔通学路の状況〕

非常に幅員の狭い住宅街の通学路は下り坂の勾配により、車両がスピードを出して通過します。通学時間帯は中高生の自転車や児童の登校班、バスや車両の往来等で交通が錯綜します。

④安積町笹川字平ノ上 地内(市道：安積成田線)

〔通学路の状況〕

国道4号から県道(仁井田郡山線)に至る安積第三小学校北側の通学路は交通量が多く、大型車両の通行も頻繁です。この道路に設置された南側の歩道では、小学校へ向かう児童に加え中高生の自転車も通行するため、歩行者と自転車が歩道内で混在します。



対策案



【安積第二小学校点検箇所の対策案】

①について

- 横断歩道の設置
- 区画線の補修(再塗装) 等

【安積第二中学校点検箇所の対策案】

②について

- ラバーボールの補修・増設

③について

- グリーンベルトの設置

④について

- 区画線の補修(再塗装)
- 路面標示(スピード注意等) の設置 等



合同点検終了後、対策会議を実施し、点検結果に基づきどのような対策を行うべきかについて協議しました。各関係者は協議内容を踏まえ、今後実施可能な対策を行い、児童生徒の通学路の安全確保を図っていくことが確認されました。

〈対策会議 安積第二小学校〉



〈対策会議 安積第三小学校〉



※今回検討された対策案については、本年度中に内容を取りまとめ、方法や予算等について計画します。次年度以降、実施可能なところから対策を進めてまいります。