


## 市が抽出した危険交差点の安全対策

大平町の交通死亡事故を受け抽出した、市道における安全対策が必要な危険交差点193箇所全ての工事が完了しました

[対策工種別内訳]



対策者	箇所数
市(道路管理者)	193箇所
公安委員会(交通管理者)	45箇所
計	238箇所

(※合同点検数：283箇所)

対策工事完了

[対策箇所数]


対策工種	箇所数
カラー舗装	45箇所
カーブミラー	40箇所
区画線・路面標示	108箇所
計	193箇所

(福島県公安委員会による対策)

45箇所(灰色)については、警察において22箇所完了。年度内に全て対策完了予定。


## 対策の実施内容 (対策例)

対策：カラー舗装、カーブミラー等



(場所) 八山田三丁目 地内

対策：区画線・路面標示



(場所) 日和田町字不動坦 地内